

石川県能登地方を震源とする地震について（第1報）

※ これは速報であり、数値等は今後変わることもあります。

1 地震の概要

- (1) 発生日時 令和4年6月20日 10:31
- (2) 震源地(震源の深さ)及び地震の規模
 - ・ 震源地：石川県能登地方（北緯 37.5 度、東経 137 度.3）
 - ・ 震源の深さ：約 10km（暫定値）
 - ・ 地震の規模(マグニチュード)：5.0（暫定値）
- (3) 各地の震度(震度 5 弱以上)
石川県 震度 5 強 珠洲市
- (4) 津波：この地震による津波の心配はなし。

2 体制等（昨日の体制を継続中）

- 非常体制：本省、気象庁、北陸地整、北陸信越運輸局、国総研、
国土地理院
- 大臣指示 6/19 15:09
- 国土交通省特定災害対策本部会議（6/19 第1回 17:00）

3 一般被害

- 人的被害
 - ・ 確認中

4 国土交通省関連情報

- 道路
 - 高速道路：通行止め、速度規制なし
 - 直轄国道：通行止めなし
 - 補助国道
 - ・ 国道 249 号 10:40 パトロール開始
 - 地方道（県管理）
 - ・ 10:40 パトロール開始
- 鉄道
 - <新幹線>
 - 被害なし
 - <JR 在来線>
 - 被害なし

<民鉄>

- 富山地方鉄道：確認中
- 黒部峡谷鉄道：確認中
- 立山黒部貫光：確認中
- 上記以外 被害なし

■航空

- 能登空港 震度 2 施設被害なし
- 富山空港 震度 2 施設被害なし

■港湾

- 点検対象
飯田港、小木港

■砂防

- 6月19日の震度6弱を記録した石川県珠洲市において土砂災害警戒情報の暫定基準を引き下げた暫定基準（7割）を運用中（6月19日19:00）
- 土砂災害発生状況
現時点で情報なし。
- 施設点検
 - ①直轄 該当施設なし
 - ②補助 確認中

■河川

- 点検対象
 - ①国管理河川：該当無し
 - ②石川県管理河川：11水系13河川
 - ・珠洲大谷川水系 珠洲大谷川
 - ・折戸川水系 折戸川
 - ・粟津川水系 粟津川
 - ・紀の川水系 紀の川
 - ・飯川水系 飯川
 - ・金川水系 金川、岡田川
 - ・若山川水系 若山川
 - ・竹中川水系 竹中川
 - ・磐若川水系 磐若川
 - ・鶺鴒川水系 鶺鴒川、芦谷川
 - ・舟橋川水系 舟橋川

■ダム

- 直轄：対象なし
- 補助ダム：点検対象なし

■海岸

- 点検対象海岸
 - (直轄) なし
 - (補助) 石川県 4 海岸

■下水道

- 点検対象
 - ・石川県珠洲市（震度 5 強）

■海事、自動車、観光、物流、都市、公園、住宅

- 現在被害情報なし

5 国土交通省の対応状況（昨日の地震による対応を継続中）

- TEC-FORCE の派遣 本日 6/20 16 人派遣
 - ・リエゾン 9 人（石川県庁 5、珠洲市 4）を派遣
 - ・石川県庁に JETT（気象庁防災対応支援チーム）2 人を派遣
 - ・道路の被災状況調査 5 人（珠洲市 4、能登町 1）を派遣
- ヘリコプター等による被災状況調査
 - ・防災ヘリ（ほくりく号）被災状況調査中 6/20
 - ・Car-SAT による被災状況調査中（珠洲市）6/20

6 気象庁の対応状況

- 気象庁記者会見（6/20 11:05）

7 海上保安庁の対応状況

- 航行警報 昨日から継続中
- 投入勢力
 - ・回転翼航空機 1 機が被害状況調査中
 - ・固定翼 1 機発動指示済み
 - ・巡視船艇発動指示済み。
- 被害情報
 - ・自治体等から情報収集中（午前 10 時 50 分現在、被害情報なし）

問合せ先：水管理・国土保全局防災課災害対策室 小林
代 表：03-5253-8111 内線35-822
直 通：03-5253-8461