

＜被害の状況等＞

- 1. 台風5号の接近・上陸に伴い、東北地方の太平洋側を中心に大雨を観測。
- 2. 岩手県が管理する久慈川水系長内川、川又川、小本川水系清水川の2水系3河川において洪水による道路冠水を確認（冠水解消済）。
- 3. 57ダムで洪水調節（事前放流を含む）を実施。うち、51ダムが事前放流の基準に達し、6ダムで事前放流を実施、45ダムで既に容量を確保。
- 4. 8/12 10:23 岩手県管理の1ダム（二級久慈川水系長内川 滝ダム）が、緊急放流に移行し、14:10 終了。下流河川の被害なし。




氾濫が確認された河川



①久慈川（くじがわ）水系
長内川（おさないがわ）（久慈市）
洪水による道路冠水 冠水解消済



②久慈川（くじがわ）水系
川又川（かわまたがわ）（久慈市）
洪水による道路冠水 冠水解消済



③小本川（おもとがわ）水系
清水川（しずがわ）（岩泉町）
洪水による道路冠水 冠水解消済



土砂災害発生件数

1件

- 土石流等 : 0件
- 地すべり : 0件
- がけ崩れ : 1件

【被害状況】


人的被害 : なし
人家被害 : なし

発生件数内訳	
岩手県	1件

8/12

がけ崩れ


かまいしし かっしちょう
岩手県釜石市甲子町



※これは速報であり、今後数値等が変わる可能性があります。


台風第5号による被災状況(道路)

- 道路の被災による通行止めは県道4区間のみ
- 孤立は2地区あり。
- 電気・通信・鉄道・水道関係の連絡調整を継続中(現時点で道路への要請なし)



【令和6年台風5号】水道施設の被害状況等について

令和6年8月14日
8:00時点



岩手県岩泉町
断水291戸
被害状況：取水施設埋塞
応急給水：実施中

令和6年台風第5号による鉄道の主な被害状況について

○施設被害により、岩手県内の1事業者1路線で運転見合わせ中

施設被害による運転見合わせ路線

【在来線：1事業者1路線】

・三陸鉄道 リアス線 宮古駅～田老駅間

三陸鉄道 リアス線

運休区間

・宮古駅～田老駅間(8/13～)

路盤流出等：佐羽根駅～田老駅間

運転再開時期：未定

路盤流出等



※写真は三陸鉄道提供

東北新幹線

盛岡駅

三陸鉄道
リアス線

たろう
田老駅

さばね
佐羽根駅

みやこ
宮古駅

かまいし
釜石駅

— : 運休区間
× : 被害箇所

TEC-FORCEの活動状況(R6年台風第5号)

総数【6名】 (のべ55人・日)

リエゾン
JETT


4名
2名

岩手県

総数【6名】 (のべ35人・日)

リエゾン
JETT

4名
2名



岩手県

災害対策車派遣位置図 R6年台風第5号対応（東北）

■全体
・排水ポンプ車：N=7台
・照明車：N=2台

■岩手県 ①
・照明車：N=1台

■宮城県 ②
・排水ポンプ車：N=1台
・照明車：N=1台

■山形県 ③
・排水ポンプ車：N=6台

□：前進配備（プッシュ型派遣）
□：自治体要請

③竹田排水機場対応【待機中】

排水ポンプ車6台

- ・排水ポンプ車R02-4255_60m3（酒田）
- ・排水ポンプ車22-4280_60m3（岩手）
- ・排水ポンプ車25-4257_60m3（下流）
- ・排水ポンプ車23-4252_60m3（東枝）
- ・排水ポンプ車25-4259_60m3（山形）
- ・排水ポンプ車R02-4256_60m3（福島）

待機場所：余目除雪ステーション




②百間堀排水樋管（鳴瀬川・右岸36.5kp）【待機中】

- ・排水ポンプ車R05-4243_60m3（下流）
- ・照明車R02-4260（下流）



（注）速報ですので現場と相違が出る場合があります。



①南三陸沿岸国道事務所 釜石車庫【待機中】

・照明車R02-1281（南三陸）

凡 例	
	流 域 界
	一級河川直轄管理区間・名称
	遊 水 地
	直轄ダムと集水区域
	補 助 建設中 調査中
	直轄砂防区域
	直轄地すべり防止区域
	常時観測火山区
	直轄海岸施工区域
	沿 岸 の 区 分