

＜石川県内の状況＞

- 1. 21日朝から石川県で線状降水帯が発生するなど能登半島北部を中心に大雨を観測。
- 2. 石川県管理の18水系23河川において、氾濫による浸水被害を確認（7河川は浸水縮小中、16河川は調査中）。被害の詳細等調査中。
- 3. 石川県内では、県管理の北河内ダム（町野川水系）、小屋ダム（鶴飼川水系）、ハケ川ダム（ハケ川水系）で洪水調節を実施。

＜全国の状況＞

- 4. 国管理の最上川水系最上川（山形県戸沢村）で、本川からの逆流を防止するゲート設備の不具合により、農地浸水が発生（浸水縮小中）。応急対策実施済。
- 5. 多目的ダム1ダムで事前放流を実施（15ダムで事前放流の基準に達したが、14ダムは既に水位が低下していた）。40ダムで洪水調節を実施〔うち0ダムで継続中〕



令和6年9月20日からの大雨における水道施設の被害状況等について

県	市町村	断水戸数（戸）		断水期間	被害状況	応急給水状況	復旧対応状況
		最大	現在				
石川県	わじまし 輪島市	6,200	6,200	9/21～	停電等の影響により水道施設が機能停止、水管橋・送水管の破損等	実施中	輪島浄水場から第1配水池への送水管（露出管）下の地面が崩れ、管が抜けて、浄水場から直送可能地区のみ通水している状況。
	すずし 珠洲市	1,738	1,738	9/21～	停電の影響によりポンプ・水位計等の水道施設が機能停止、水管橋の破損等	実施中	宝立浄水場は原水濁度低下で浄水可となった。宝立浄水場から飯田配水池は通水可能。宝立配水池の水位も改善の兆し。
	合計	7,938	7,938				

○1県（石川県）の2事業者において断水発生中（詳細確認中）

●断水状況（令和6年9月23日 15時00分時点）

<凡例>

断水発生中

断水解消

応急給水実施中

石川県輪島市

断水戸数：6,200

なお、被害状況の詳細は確認中

応急給水：7台稼働中

石川県珠洲市

断水戸数：1,738

応急給水：6台稼働中

●被災状況等



<被災状況（輪島市輪島浄水場から第1配水池への送水管）>

9月20日からの大雨による下水道施設の被害状況等について

●被害のあった下水道施設

県	市町村名	施設名	被害時の状況	現在の対応状況
石川県	わじまし 輪島市	もんぜんまちすいしつかんり 門前町水質管理センター	浸水によりポンプ機能停止	応急対応中
石川県	わじまし 輪島市	わじましじょうか 輪島市浄化センター	停電により機能停止	応急対応中
石川県	わじまし 輪島市	管路	一部破損	詳細調査中
石川県	すずし 珠洲市	くまんたんおすいちゅうけい 熊谷汚水中継ポンプ場	機器の故障により機能停止	応急対応中

●被害のあった下水道施設の位置



一部破損した管路

令和6年9月20日からの大雨による土砂災害発生状況

土砂災害発生件数

15件

〔 土石流等 : 7件
がけ崩れ : 8件 〕

【被害状況】

人的被害：死者 1名
負傷者 1名
安否不明者 1名
人家被害：全壊 1戸
一部損壊 1戸

※石川県は人的・人家被害確認中

発生件数内訳

石川県	13件
宮城県	1件
山形県	1件

9/21 土石流等 すずし しみずまち 石川県珠洲市清水町



9/21 がけ崩れ すずしわかやままちひろぐり 石川県珠洲市若山町広栗



死者：1名
全壊：1戸


9/21 がけ崩れ さがえし しらいわ 山形県寒河江市白岩



9/22 土石流等 おおさきしなるこおんせんおにこうべ 宮城県大崎市鳴子温泉鬼首



一部損壊：1戸



凡例
発生件数
2～
1
0

※これは速報であり、今後数値等が変わる可能性があります。

海岸関係の被害状況について


9/23 15時00分現在

【機密性2】

発出元 → 発出先

作成日_作成担当課_用途_保存期間


- 9/21の大雨により珠洲市宝立正院海岸にて権限代行により実施している緊急復旧工事箇所で、工事現場内の仮設(大型土のう)の一部流出(全体約1kmのうち、20m弱程度)を確認。
- 被災箇所は、海側に設置する工事用道路の為の大型土のうであり、応急復旧している堤防には影響ありません。
- 復旧については、降雨がおさまり安全が確認され次第、実施予定。



仮設 大型土のう 被災状況



大型土のう設置 L=1,103m




- ## 通行止め区間

種別	高速道路	有料道路	直轄国道	補助国道	県道等
被災	無し	無し	無し	1路線5区間 (国道249号)	石川県35区間
雨量規制等	なし	無し	無し	-	-

※県道等は図示しない。

-



- 被災による通行止めは補助国道で1路線1区間。雨量規制等による通行止めはなし。
- ライフライン（電力・通信・上下水道・鉄道）からの道路への要請はなし。

種別	高速道路	有料道路	直轄国道	補助国道	県道等
被災	無し	無し	無し	1路線1区間	1県1区間 〔山形県〕
雨量規制等	無し	無し	無し	-	-

※県道等は図示しない。



【凡例】

通行止め区間(被災):

通行止め区間(雨量等):

通行止め可能性区間:

〔この他、直轄国道における通行止め可能性区間を公表〕

完了:

令和6年9月20日から大雨による鉄道の主な被害状況について

令和6年9月23日13:30時点

○新潟県内において、施設被害により1事業者1路線で運転見合わせ中

○復旧・運転再開した路線及び区間
・黒部峡谷鉄道 本線(宇奈月駅～猫又駅間) (9月23日から)

黒部峡谷鉄道 本線
運休(9/22): 宇奈月駅～猫又駅間
本日9/23始発より運転再開

※駅間で停止した列車の乗客47名は、被災したトンネルの1つ前のトンネルから出平(だしだいら)駅間の線路上(約685m)を徒歩で移動し、出平駅の救援列車から宇奈月(うなづき)駅へ救済済み(22日12時16分、無事救済(負傷者無し))。

土砂流入(応急復旧済)



JR東日本
羽越線

まじま
間島駅

村上駅


新潟駅

—: 運休区間
—: 再開区間
✕: 写真の被害箇所

JR東日本 羽越線

運休(9/22～): 村上駅～間島駅間
運転再開時期: 未定

路盤流出



TEC-FORCEの活動状況①(R6年9月20日から大雨)

<全国>

総数 29名派遣 (のべ92人・日)

リエゾン 10名
JETT 11名
先遣調査班 6名
被災状況調査班 2名(航空測量)

<凡例>

●: 派遣中
●: 派遣終了



輪島市
リエゾン 2名(北陸地整)
JETT 2名
先遣調査班 3名
被災状況調査班 2名(航空測量)

珠洲市
リエゾン 2名(北陸地整)
JETT 2名
先遣調査班 3名



能登町
リエゾン 2名(北陸地整)
JETT 2名

穴水町
JETT 2名



石川県庁
リエゾン 4名(北陸地整)
JETT 3名

富山県庁
JETT 2名・日



災害対策車派遣状況①(R6年9月20日からの大雨)

<全国>

・総数 25台 (のべ71台・日)
排水ポンプ車 8台
照明車 16台 (うち電源支援8台)
待機支援車 1台
散水車 (給水装置付) 2台
衛星インターネット装置 3台
モバイル映像伝送装置 3台

<凡例>

□：前進配備 (プッシュ型派遣・直轄対応含む)
□：自治体要請
●：派遣中
●：派遣終了

石川県 輪島市

・照明車 N=2台 (稼働中)
・照明車 N=2台 (待機中)
・散水車 (給水装置付) N=1台 (稼働中)

石川県珠洲市


・照明車 N=2台 (移動中) ※電源支援
・散水車 (給水装置付) N=1台 (稼働中)

石川県七尾市

・排水ポンプ車 N=1台 (待機中)
・照明車 N=1台 (待機中)
・照明車 N=4台 (移動中) ※電源支援

富山県富山市 (富山防災センター)

・照明車 2台 (移動中) ※電源支援
・モバイル映像伝送装置 3台 (待機中)
・衛星インターネット装置 3台 (待機中)



災害対策車派遣状況②(R6年9月20日からの大雨)

<全国>

・総数 25台 (のべ71台・日)
排水ポンプ車 8台
照明車 16台 (うち電源支援8台)
待機支援車 1台
散水車 (給水装置付) 2台
衛星インターネット装置 3台
モバイル映像伝送装置 3台

<凡例>

□: 前進配備 (プッシュ型派遣・直轄対応含む)
□: 自治体要請
●: 派遣中
●: 派遣終了

秋田県秋田市 (雄物川・古川排水樋門)
・排水ポンプ車 N=1台 (派遣終了)
・照明車 N=1台 (派遣終了)
・待機支援車 N=1台 (派遣終了)

秋田県大仙市 (雄物川・小平沢排水樋門)
・排水ポンプ車 N=1台 (派遣終了)

秋田県大仙市 (雄物川・角間川排水樋管)
・排水ポンプ車 N=1台 (派遣終了)
・照明車 N=1台 (派遣終了)

山形県酒田市 (最上川・小牧川水門)
・排水ポンプ車 N=2台 (派遣終了)

山形県酒田市 (最上川・竹田排水機場)
・排水ポンプ車 N=6台 (派遣終了)
・照明車 N=2台 (派遣終了)

山形県戸沢村 (最上川・古巻沢排水樋管)
・排水ポンプ車 N=2台 (派遣終了)
・照明車 N=1台 (派遣終了)

山形県戸沢村 (最上川・角間沢ポンプ場)
・排水ポンプ車 N=1台 (派遣終了)

