

＜石川県内の状況＞

- 1. 21日朝から石川県で線状降水帯が発生するなど能登半島北部を中心に大雨を観測。
- 2. 石川県管理の19水系26河川において、氾濫による浸水被害を確認（7河川は浸水縮小中、19河川は調査中）。被害の詳細等調査中。
このうち町野川水系町野川で2箇所の堤防決壊を確認。詳細調査中。
- 3. 石川県内では、県管理の北河内ダム（町野川水系）、小屋ダム（鵜飼川水系）、ハケ川ダム（ハケ川水系）で洪水調節を実施。

＜全国の状況＞

- 4. 国管理の最上川水系最上川（山形県戸沢村）で、本川からの逆流を防止するゲート設備の不具合により、農地浸水が発生（浸水縮小中）。応急対策実施済。
- 5. 多目的ダム1ダムで事前放流を実施（15ダムで事前放流の基準に達したが、14ダムは既に水位が低下していた）。40ダムで洪水調節を実施〔うち0ダムで継続中〕



令和6年9月20日からの大雨における水道施設の被害状況等について

県	市町村	断水戸数（戸）		断水期間	被害状況	応急給水状況	復旧対応状況
		最大	現在				
石川県	わじまし 輪島市	3,086	3,086	9/21～	停電等の影響により水道施設が機能停止、水管橋・送水管の破損等	実施中	輪島浄水場から第1配水池への送水管（露出管）下の地面が崩れ、管が抜けて、浄水場から直送可能地区のみ通水している状況。
	すずし 珠洲市	1,744	1,744	9/21～	停電の影響によりポンプ・水位計等の水道施設が機能停止、水管橋の破損等	実施中	宝立浄水場は原水濁度低下で浄水可となった。宝立浄水場から飯田配水池は通水可能。宝立配水池の水位も改善の兆し。
	のとちょう 能登町	230	230	9/23～	停電の影響によりポンプ等の水道施設が機能停止	実施中	ポンプ施設の停電により断水。復電により断水解消見込み。
合計		5,060	5,060				

○ 1 県（石川県）の 3 事業者において 断水発生中（詳細確認中）


●断水状況（令和6年9月24日 6時30分時点）

< 凡例 >

断水発生中

断水解消

応急給水実施中



●被災状況等




<被災状況（輪島市輪島浄水場から第1配水池への送水管）>

9月20日からの大雨による下水道施設の被害状況等について

●被害のあった下水道施設

県	市町村名	施設名	被害時の状況	現在の対応状況
石川県	わじまし 輪島市	もんぜんまちすいしつかんり 門前町水質管理センター	浸水によりポンプ機能停止	応急対応中
石川県	わじまし 輪島市	わじましじょうか 輪島市浄化センター	停電により機能停止	応急対応中
石川県	わじまし 輪島市	管路	一部破損	詳細調査中
石川県	わじまし 輪島市	マンホールポンプ	浸水により機能停止	詳細調査中
石川県	すずし 珠洲市	くまんたんおすいちゅうけい 熊谷汚水中継ポンプ場	機器の故障により機能停止	応急対応中
石川県	すずし 珠洲市	マンホールポンプ	浸水により機能停止	詳細調査中

●被害のあった下水道施設の位置



●石川県輪島市管路の被災状況



一部破損した管路

令和6年9月20日からの大雨による土砂災害発生状況

土砂災害発生件数

19件

〔 土石流等 : 11件
がけ崩れ : 8件 〕

【被害状況】

人的被害：死者 2名
負傷者 1名
安否不明者 1名
人家被害：全壊 1戸
一部損壊 1戸

※石川県は人的・人家被害確認中

発生件数内訳

石川県	17件
宮城県	1件
山形県	1件

9/21 土石流等 すずし しみずまち 石川県珠洲市清水町



9/21 がけ崩れ すずしわかやままちひろぐり 石川県珠洲市若山町広栗



死者：1名
全壊：1戸

9/23 土石流等 わじしまちのまちなみときくに 石川県輪島市町野町南時国




死者：1名

9/22 土石流等 おおさきしなるこおんせんおにこうべ 宮城県大崎市鳴子温泉鬼首



一部損壊：1戸



※これは速報であり、今後数値等が変わる可能性があります。

海岸関係の被害状況について


9/24 6時30分現在

【機密性2】

発出元 → 発出先

作成日_作成担当課_用途_保存期間


- 9/21の大雨により珠洲市宝立正院海岸にて権限代行により実施している緊急復旧工事箇所で、工事現場内の仮設(大型土のう)の一部流出(全体約1kmのうち、20m弱程度)を確認。
- 被災箇所は、海側に設置する工事用道路の為の大型土のうであり、応急復旧している堤防には影響ありません。
- 復旧については、降雨がおさまり安全が確認され次第、実施予定。



仮設 大型土のう 被災状況



大型土のう設置 L=1,103m



令和6年9月20日からの大雨による鉄道の主な被害状況について

令和6年9月24日6:00時点

○新潟県内において、施設被害により1事業者1路線で運転見合わせ中



TEC-FORCEの活動状況①(R6年9月20日から大雨)

<全国>

総数 30名派遣 (のべ127人・日)

リエゾン 10名
JETT 11名
先遣調査班 6名
被災状況調査班 3名 (広域調査(ハリ))

<凡例>

●: 派遣中
●: 派遣終了



輪島市
リエゾン 2名(北陸地整)
JETT 2名
先遣調査班 3名

珠洲市
リエゾン 2名(北陸地整)
JETT 2名
先遣調査班 3名



能登町
リエゾン 2名(北陸地整)
JETT 2名

穴水町
JETT 2名



石川県庁
リエゾン 4名(北陸地整)
JETT 3名



災害対策車派遣状況①(R6年9月20日からの大雨)

<全国>

・総数 22台 (のべ124台・日)
排水ポンプ車 1台
照明車 13台 (うち電源支援8台)
散水車 (給水装置付) 2台
衛星インターネット装置 3台
モバイル映像伝送装置 3台

<凡例>

□ : 前進配備 (プッシュ型派遣・直轄対応含む)
□ : 自治体要請
● : 派遣中
● : 派遣終了

石川県 輪島市

・排水ポンプ車 N=1台 (移動中)
・照明車 N=4台 (稼働中)
・散水車 (給水装置付) N=1台 (稼働中)

石川県珠洲市

・照明車 N=1台 (稼働中) ※電源支援
・照明車 N=1台 (待機中) ※電源支援
・散水車 (給水装置付) N=1台 (稼働中)

石川県七尾市

・照明車 N=1台 (待機中)
・照明車 N=4台 (待機中) ※電源支援

富山県富山市 (富山防災センター)

・照明車 2台 (待機中) ※電源支援
・モバイル映像伝送装置 3台 (待機中)
・衛星インターネット装置 3台 (待機中)

