

＜石川県内の状況＞

- 1. 21日朝から石川県で線状降水帯が発生するなど能登半島北部を中心に大雨を観測。
- 2. 石川県管理の19水系26河川において、氾濫による浸水被害を確認（7河川は概ね浸水解消、19河川は浸水縮小中）。被害の詳細等調査中。
このうち町野川水系町野川で2箇所の堤防決壊を確認。緊急応急復旧工事の準備中。
- 3. 石川県内では、県管理の北河内ダム（町野川水系）、小屋ダム（鵜飼川水系）、ハケ川ダム（ハケ川水系）で洪水調節を実施。

＜全国の状況＞

- 4. 国管理の最上川水系最上川（山形県戸沢村）で、本川からの逆流を防止するゲート設備の不具合により、農地浸水が発生（浸水解消）。ゲート設備の機能回復済。
- 5. 多目的ダム1ダムで事前放流を実施（15ダムで事前放流の基準に達したが、14ダムは既に水位が低下していた）。40ダムで洪水調節を実施〔うち0ダムで継続中〕



令和6年9月20日からの大雨による土砂災害発生状況

土砂災害発生件数

32件

- 土石流等 : 16件
- 地すべり : 3件
- がけ崩れ : 13件

【被害状況】

- 人的被害 : 死者 4名
負傷者 1名
安否不明者 4名
- 人家被害 : 全壊 1戸
一部損壊 1戸

※石川県は人的・人家被害確認中

発生件数内訳

石川県	29件
宮城県	1件
山形県	1件
熊本県	1件

9/21

土石流等

わじまし ふてがわまち

⑤石川県輪島市久手川町



安否不明者 : 3名

9/21

土石流等

わじまし まちのまちてらじ

①石川県輪島市町野町寺地



死者 : 2名

9/21

土石流等

わじまし まちのまちなみときくに

②石川県輪島市町野町南時国



死者 : 1名

9/21

地すべり

わじまし まちのまちなみにし

③石川県輪島市町野町川西



9/21

がけ崩れ

すずしわかやままちひろぐり

④石川県珠洲市若山町広栗



死者 : 1名
全壊 : 1戸



凡例

● : 土砂災害発生箇所(石川県)

※これは速報であり、今後数値等が変わる可能性があります。

国土交通省

作成日 作成担当課 用途 保存期間

- The figure is a composite of three parts illustrating the disaster site and the large soil pile (大型土のう) installation.

 - Top Left: Map of the Disaster Site (被災箇所)**
 - Shows the location of the disaster site (被災箇所) in the area of 正院町 (Shōin-chō).
 - Other locations marked include 飯田町 (Ihida-chō) and 上戸町 (Ushio-chō).
 - Regions shown include 直・正院地区 (Naoki-Shōin-chō area) and 上戸地区 (Ushio-chō area).
 - Infrastructure shown includes 国道249号 (National Route 249).
 - A large white arrow points from the map to the detailed cross-section diagram.
 - Top Right: Photograph of the Disaster Site (仮設 大型土のう 被災状況)**
 - Shows a large pile of soil (大型土のう) covered with blue tarpaulin.
 - Numbers 219, 218, and 217 are visible on the soil pile.
 - Bottom: Detailed Cross-section Diagram of the Large Soil Pile (大型土のう設置)**
 - Shows the installation of the large soil pile (大型土のう設置) with a length of $L=1,103\text{m}$.
 - Indicates the location of the collapse site (崩壊箇所) with a length of $L=18\text{m}$.
 - Shows the direction of photography (撮影方向) with a red arrow.
 - Labels the area as 珠洲市正院町、宝立町 (Shirai City Shōin-chō, Takemichi-chō).

令和6年9月20日からの大雨における水道施設の被害と対応状況等について

令和6年9月25日

7:00時点

県	市町村	断水戸数（戸）		断水期間	被害状況	応急給水状況	復旧対応状況
		最大	現在				
石川県	わじまし 輪島市	3,236	3,236	9/21～	停電等の影響により水道施設が機能停止、水管橋・送水管の破損等	実施中	- 輪島浄水場、地原浄水場は稼働中。大沢浄水場、西門山浄水場は停電により停止中。 - 町野浄水場は停電解消に伴い機能回復し、町野配水池へ送水開始（9/24）。 - 輪島浄水場から第1配水池への送水管2カ所損傷。1カ所修繕完了（9/24） - その他、水道施設の被害について詳細調査実施中。
	すずし 珠洲市	1,750	1,750	9/21～	停電の影響によりポンプ・水位計等の水道施設が機能停止、水管橋の破損等	実施中	- 宝立浄水場は稼働中。宝立、飯田、正院配水池に加え、三崎配水池（9/24）まで送水可。 - 若山地区におけるポンプ施設は停電により停止中。 - 大谷、高屋、折戸浄水場は停電により停止中。土砂崩落により現地調査不可。
	のとちょう 能登町	230	230	9/22～	停電の影響によりポンプ等の水道施設が機能停止	実施中	- 五十里浄水場は停電解消に伴い稼働中。 - 柳田地区におけるポンプ施設が停電により停止中。
合計		5,216	5,216				

●断水状況（令和6年9月25日 7時00分時点）


< 凡例 >

断水発生中

断水解消

応急給水実施中

（注）断水戸数には、能登半島地震に伴う早期復旧が困難な建物倒壊地域等における断水戸数が含まれる可能性がある。



石川県輪島市
断水戸数：3,236
応急給水：11台稼働中

石川県能登町
断水戸数：230
応急給水：3台稼働中

石川県珠洲市
断水戸数：1,750
応急給水：11台稼働中

●被災状況等



< 輪島市河井町 >
仮設管抜け（送水管）




< 珠洲市若山町 >
添架管破損

9月20日から大雨による下水道施設の被害と対応状況等について

●被害のあった下水道施設

県	市町村名	施設名	被害時の状況	現在の対応状況
石川県	わじまし 輪島市	もんぜんまちすいしつかんり 門前町水質管理センター	浸水によりポンプ機能停止	応急対応中
石川県	わじまし 輪島市	わじましじょうか 輪島市浄化センター	停電により機能停止	応急対応中
石川県	わじまし 輪島市	管路	一部破損	詳細調査中
石川県	わじまし 輪島市	マンホールポンプ	浸水により機能停止	詳細調査中
石川県	すずし 珠洲市	くまんたんおすいちゅうけい 熊谷汚水中継ポンプ場	機器の故障により機能停止	応急対応中
石川県	すずし 珠洲市	マンホールポンプ	4基が浸水により機能停止	詳細調査中

●被害のあった下水道施設の位置



●石川県輪島市管路の被災状況



一部破損した仮設管路（管の抜け）

令和6年9月20日からの大雨による鉄道の主な被害状況について

令和6年9月25日05:30時点

○新潟県内において、施設被害により1事業者1路線で運転見合わせ中



輪島港

(石川県輪島市)




海岸護岸の一部が被災
(応急復旧を準備中)



岸壁への漂着物

➡ 港湾利用への影響を確認中

※特記した港湾以外は港湾利用への影響なし



宇出津港

(石川県能登町)

臨港道路で一部冠水
(排水作業完了)

TEC-FORCEの活動状況(R6年9月20日からの大雨)

<全国>

総数 89名派遣 (のべ267人・日)

リエゾン 9名
J E T T 80名
 被災状況調査班等 3名
 先遣班 6名
 被災状況調査班 16名 (河川・4班)
 16名 (砂防・4班)
 20名 (道路・5班)
 12名 (港湾・3班)
 6名 (広域調査 (ヘリ))
 1名 (広域調査 (航空測量))
 1名 (広域調査 (CAR-SAT))

<凡例>

●: 派遣中
 ●: 派遣終了



輪島市
リエゾン 2名
J E T T 2名
 先遣調査班 3名
 被災状況調査班 4名 (河川)
 被災状況調査班 8名 (道路)
 被災状況調査班 2名 (港湾)


珠洲市
リエゾン 2名
J E T T 2名
 先遣調査班 3名
 被災状況調査班 8名 (河川)
 被災状況調査班 8名 (道路)
 被災状況調査班 10名 (港湾)



能登町
リエゾン 2名 (北陸地整)
J E T T 2名
 被災状況調査班 4名 (道路)



石川県庁
リエゾン 3名
J E T T 3名
 被災状況調査班 4名 (河川)
 被災状況調査班 16名 (砂防)



災害対策用機械等の派遣状況(R6年9月20日からの大雨)

<全国>

・総数 23台 (のべ150台・日)
排水ポンプ車 1台
照明車 12台 (うち電源支援4台)
散水車 (給水装置付) 2台
対策本部車 1台
待機支援車 1台
衛星インターネット装置 3台
モバイル映像伝送装置 3台

<凡例>

□: 前進配備 (プッシュ型派遣・直轄対応含む)
□: 自治体要請
●: 派遣中
●: 派遣終了

石川県 輪島市
・排水ポンプ車
・照明車

N=1台 (稼働中)
N=4台 (稼働中)

石川県 珠洲市

・照明車 N=1台 (待機中) ※電源支援
・散水車 (給水装置付) N=1台 (稼働中)
・対策本部車 N=1台 (稼働中)
・待機支援車 N=1台 (稼働中)
・衛星インターネット装置 N=2台 (待機中)
・モバイル映像伝送装置 N=2台 (待機中)

石川県 七尾市

・照明車 N=1台 (待機中)
・照明車 N=3台 (待機中) ※電源支援

富山県 富山市 (富山防災センター)

・照明車 3台 (待機中)
・散水車 (給水機能付) 1台 (待機中)
・モバイル映像伝送装置 1台 (待機中)
・衛星インターネット装置 1台 (待機中)

