

令和6年9月20日からの大雨による土砂災害発生状況

土砂災害発生件数

36件

- 土石流等 : 17件
- 地すべり : 3件
- がけ崩れ : 16件

【被害状況】

- 人的被害 : 死者 9名
負傷者 1名
安否不明者 1名
- 人家被害 : 全壊 1戸
一部損壊 1戸

※石川県は人的・人家被害確認中

9/21 土石流等 ①石川県輪島市町野町寺地



9/21 土石流等 ②石川県輪島市町野町南時国



9/21 地すべり ⑤石川県輪島市町野町川西



9/21 土石流等 ③石川県珠洲市大谷町



9/21 土石流等 ⑥石川県輪島市久手川町



9/21 がけ崩れ ④石川県珠洲市若山町広栗



※これは速報であり、今後数値等が変わる可能性があります。

令和6年9月20日から大雨における水道施設の被害と対応状況等について

県	市町村	断水戸数（戸）		断水期間	被害状況	応急給水状況	復旧対応状況
		最大	現在				
石川県	わじまし 輪島市	3,236	3,109	9/21～	停電等の影響により水道施設が機能停止、水管橋・送水管の破損等	実施中	- 輪島浄水場、地原浄水場は稼働中。南志見仮浄水場も稼働（9/25）。大沢浄水場、西円山浄水場は停電により停止中。 - 町野浄水場は停電解消に伴い機能回復し、町野配水池へ送水開始（9/24）。 - 輪島浄水場から第1配水池への送水管2カ所損傷。1カ所修繕完了（9/24）。 - 久手川仮設ポンプが土砂崩落により被災。 - その他、水道施設の被害について詳細調査実施中。
	すずし 珠洲市	1,750	1,750	9/21～	停電の影響によりポンプ・水位計等の水道施設が機能停止、水管橋の破損等	実施中	- 宝立浄水場は稼働中。宝立、飯田、正院配水池に加え、三崎配水池（9/24）まで送水可。 - 若山地区におけるポンプ施設は停電により停止中。 - 大谷、高屋、折戸浄水場は停電により停止中。土砂崩落により現地調査不可。
	のとちょう 能登町	230	210	9/22～	停電の影響によりポンプ等の水道施設が機能停止	実施中	- 五十里浄水場は停電解消に伴い稼働中。桐畑、小間生も復電。 - 柳田地区におけるポンプ施設が停電により停止中。
合計		5,216	5,069				

●断水状況（令和6年9月26日 13時00分時点）


< 凡例 >

断水発生中

断水解消

応急給水実施中

（注）断水戸数には、能登半島地震に伴う早期復旧が困難な建物倒壊地域等における断水戸数が含まれる可能性がある。



●被災状況等



< 輪島市河井町 >
仮設管抜け（送水管）




< 珠洲市若山町 >
添架管破損

9月20日から大雨による下水道施設の被害と対応状況等について

●被害のあった下水道施設

県	市町村名	施設名	被害時の状況	現在の対応状況
石川県	わじまし 輪島市	もんぜんまちすいしつかんり 門前町水質管理センター	浸水によりポンプ機能停止	機能確保済み（応急復旧完了）
石川県	わじまし 輪島市	わじましじょうか 輪島市浄化センター	停電により機能停止	機能確保済み（沈殿・消毒による応急対応）
石川県	わじまし 輪島市	管路	一部破損	機能確保済み（バキューム車による対応実地中）
石川県	わじまし 輪島市	マンホールポンプ 10基	浸水により機能停止	応急対応中（仮設ポンプ等の手配中）
石川県	すずし 珠洲市	くまんたんおすいちゅうけい 熊谷汚水中継ポンプ場	機器の故障により機能停止	機能確保済み（沈殿・消毒による応急対応）
石川県	すずし 珠洲市	マンホールポンプ 16基	浸水により機能停止	応急対応中（仮設ポンプ等の手配中）
石川県	すずし 珠洲市	管路	一部破損	応急対応中（仮設ポンプ等の手配中） ※断水のため汚水の発生はなし

●被害のあった下水道施設の位置



●石川県輪島市管路の被災状況



一部破損した仮設管路（管の抜け）

孤立解消に向けた緊急復旧(道路啓開)の進捗状況

R6.9.26 7時時点

STEP1(9/21)発災日

能越道から、各役所(輪島市、能登町、珠洲市)までのアクセスを確保

STEP2(9/22)

沿岸部へのアクセスを優先的に確保

STEP3(9/22～)

多数の孤立集落がある沿岸部等のアクセス確保に向けて啓開を実施

→ 9/25までに幹線道路の啓開は概ね完了、ラストマイルを啓開中

■孤立力所数

(9/22 16:00時点)

(9/24 16:00時点)


(9/25 15:00時点)

115力所→12地区46力所→7地区16力所

啓開前



啓開後



令和6年9月20日からの大雨による鉄道の主な被害状況について

令和6年9月26日11:30時点

○新潟県内において、施設被害により1事業者1路線で運転見合わせ中



輪島港

(石川県輪島市)

○河川より土砂等が流入



小型船だまり

→ 港湾利用への
影響を確認中




マリンタウン岸壁

→ 港湾利用への
影響を確認中



海岸護岸の一部が被災
(応急復旧を準備中)

※特記した施設以外は港湾利用への影響なし



宇出津港

(石川県能登町)

臨港道路の一部が冠水。
(排水作業完了 (9/23))

TEC-FORCEの活動状況(R6年9月20日から大雨)

総数 166名派遣 (のべ456人・日)

リエゾン 9名
JETT 3名
被災状況調査班等 154名
先遣班 10名
先遣調査班 6名
応急対策班 2名
高度技術指導班 6名 (河川、砂防、上下水道、下水)
地理情報支援班 2名
被災状況調査班 40名 (河川・10班)
28名 (砂防・7班)
56名 (道路・14班)
3名 (港湾・1班)
1名 (広域調査 (Car-SAT))

北陸地方整備局等 10名



輪島市
リエゾン 2名
先遣調査班 3名
高度技術指導班 4名 (砂防、上下水道)
被災状況調査班 12名 (河川)
被災状況調査班 8名 (砂防)
被災状況調査班 20名 (道路)

珠洲市
リエゾン 2名
先遣調査班 3名
高度技術指導班 1名 (下水)
被災状況調査班 16名 (河川)
被災状況調査班 8名 (砂防)
被災状況調査班 20名 (道路)



能登町
リエゾン 2名
先遣班 3名
被災状況調査班 8名 (河川)
被災状況調査班 4名 (砂防)
被災状況調査班 16名 (道路)
被災状況調査班 3名 (港湾)

穴水町
先遣調査班 4名 (砂防)



石川県庁
リエゾン 3名
JETT 3名
高度技術指導班 1名 (河川)
被災状況調査班 4名 (河川)
被災状況調査班 4名 (砂防)
地理情報支援班 2名



災害対策用機械等の派遣状況(R6年9月20日からの大雨)

・総数 38台 (のべ196台・日)
 照明車 12台 (うち電源支援4台)
 散水車(給水装置付) 2台
 対策本部車 1台
 待機支援車 1台
 衛星インターネット装置 4台
 モバイル映像伝送装置 5台
 Car-SAT 1台
 ドローン 12台

<凡例>

□: 前進配備 (プッシュ型派遣・直轄対応含む)
 □: 自治体要請
 ●: 派遣中
 ●: 派遣終了

