

【護岸損壞・土砂堆積】

# 令和6年9月20日からの大雨による土砂災害発生状況

土砂災害発生件数

272件

土石流等


: 86件

地すべり

: 26件

がけ崩れ

: 160件



※これは速報であり、今後数値等が変わる可能性があります。




# 9月20日から大雨による下水道施設の被害と対応状況等について

- 道路啓開や停電解消が必要な箇所については、関係部局・機関と連携して対応を実施し、機能停止した処理場・ポンプ場について、機能確保済み
- 被災自治体へ石川県および県内市町の職員による被害状況調査の支援に加え、国からTEC-FORCE(上下水)や上下水道復興支援室の職員を派遣し、水道の復旧に遅れないよう、早期機能確保に向けて技術的支援を実施

## ●被害のあった下水道施設

| 県   | 市町村名        | 施設名                          | 被害時の状況       | 現在の対応状況                   |
|-----|-------------|------------------------------|--------------|---------------------------|
| 石川県 | わじまし<br>輪島市 | もんぜんまちすいしつかんり<br>門前町水質管理センター | 浸水によりポンプ機能停止 | 機能確保済み（応急復旧完了）            |
| 石川県 | わじまし<br>輪島市 | わじましじょうか<br>輪島市浄化センター        | 停電により機能停止    | 機能確保済み（応急復旧完了）            |
| 石川県 | わじまし<br>輪島市 | 管路                           | 一部破損         | 機能確保済み（バキューム車による汚水の吸引・運搬） |
| 石川県 | わじまし<br>輪島市 | マンホールポンプ 10基                 | 浸水により機能停止    | 機能確保済み（応急復旧完了）            |
| 石川県 | すずし<br>珠洲市  | くまんたんおすいちゅうけい<br>熊谷汚水中継ポンプ場  | 機器の故障により機能停止 | 機能確保済み（応急復旧完了）            |
| 石川県 | すずし<br>珠洲市  | マンホールポンプ 16基                 | 浸水により機能停止    | 機能確保済み（応急復旧完了）            |
| 石川県 | すずし<br>珠洲市  | 管路                           | 一部破損         | 機能確保済み（バキューム車による汚水の吸引・運搬） |

## ●被害のあった下水道施設の位置



## ●石川県輪島市対応状況



バキューム車による汚水の吸引・運搬

## 能登半島 道路の復旧状況(令和6年内の通行確保見通し)

○9月の大雨で再度被害が発生したものの、

- ・国道249号沿岸部を経由した輪島(門前町)～珠洲間などの通行について従前の目標通り令和6年内に確保。
- ・県管理道路等についても、8月末に確保した全ての集落・漁港・浄水場等※1へのアクセスについて令和6年内に再度確保。

## ■県道以上の通行止め（被災）箇所数

|                          | 1/1<br>(地震直後) | 9/22<br>(大雨直後) | 11/26時点 | 12月末予定                     |
|--------------------------|---------------|----------------|---------|----------------------------|
| 大雨による通行止<br>(R6. 9. 20～) | —             | 48箇所           | 18箇所    | 8箇所<br>〔うち3箇所は、緊急車両※2通行可〕  |
| 地震による通行止<br>(R6. 1. 1)   | 87箇所          | 14箇所           | 13箇所    | 11箇所<br>〔うち2箇所は、緊急車両※2通行可〕 |




- ◆ 海岸隆起部を活用
- ◆ 年内に2車線通行確保



- ◆ 海岸隆起部を活用
- ◆ 年内に緊急車両※2の1車線通行確保



- ◆ 海岸隆起部を活用
- ◆ 年内に緊急車両※<sup>2</sup>の1車線通行確保



- ◆ 県道・市道による迂回路を活用
- ◆ 年内に緊急車両※2の通行を確保



## 凡 例

- R6.12月末時点で通行可能見込みの区間  
(緊急車両※2通行可能な区間を含む)  
※太線は奥能登2市2町への主要ルート
- 一 R6.12月末時点で通行止め継続見込みの区間
- ✖ R6.12月末までに通行止め解除見込みの箇所  
(緊急車両※2通行可能な区間を含む)
- ✖ R6.12月末時点で通行止め継続見込みの箇所

※1：長期避難箇所に関連するところは除く

※2：緊急車両には、地元車両を含む

# 【都市局】 令和6年9月20日からの大雨に関する被害状況



国土交通省

令和6年11月26日 13:00時点

## 【凡例】

都市公園

ほうらいざん

鳳来山公園（石川県輪島市）


【被害状況】土砂崩落

※応急対策を実施

## 被災箇所数

都市公園： 1 件

※人的被害無し



ほうらいざん

鳳来山公園（土砂崩落）

土砂崩落