

<被害の状況等>

1. 6日明け方から北陸地方を中心に前線が停滞し、富山県、石川県などで大雨を記録。また、8日明け方には、九州南部に前線が停滞し、鹿児島県霧島市に大雨特別警報が発表。11日0時20分、熊本県玉名市、長洲町にも大雨特別警報が発表。
2. 秋田県管理の2水系2河川、新潟県管理の1水系1河川、富山県管理の6水系9河川、石川県管理の8水系9河川、島根県管理の1水系2河川、山口県管理の1水系1河川、福岡県管理の9水系17河川、長崎県管理の6水系6河川、熊本県管理の5水系7河川、鹿児島県管理の5水系8河川の計44水系62河川において浸水被害を確認。(浸水解消済)
3. 秋田県、山形県、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、京都府、和歌山県、広島県、山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県内の86ダムで洪水調節を実施。



令和7年8月6日からの大雨による土砂災害発生状況

土砂災害発生件数

53件

- 土石流等： 8件
- がけ崩れ： 40件
- 地すべり： 5件

【被害状況】



- 人的被害： 死者2名
負傷者2名
- 人家被害： 全壊1戸
一部損壊4戸

発生件数内訳

新潟県	7件
富山県	1件
石川県	16件
島根県	1件
山口県	1件
長崎県	9件
熊本県	9件
大分県	1件
鹿児島県	8件

※これは速報であり、今後数値等が変わる可能性があります。

凡例 発生件数



8/8

がけ崩れ

あいらし かもうちょうしらお

鹿児島県始良市蒲生町白男



死者1名、負傷者2名
人家全壊1戸

8/11

がけ崩れ

さどし すぎのうら

新潟県佐渡市杉野浦



人家一部損壊1戸

8/11

がけ崩れ

かみましきぐん こうさまち

熊本県上益城郡甲佐町



死者1名

8/11

がけ崩れ

しもましきぐん みさとまち

熊本県下益城郡美里町



緑川水系緑川 右岸 38k400

熊本県下益城郡美里

被害詳細確認中


令和7年8月6日からの大雨における水道施設の被害状況等について

令和7年8月13日
07:00時点

○4県（新潟県、福岡県、熊本県、鹿児島県）の7自治体において断水が発生。断水戸数の多い鹿児島県の被害状況は以下のとおり。

【鹿児島県】（霧島市、姶良市）

- ・両自治体において、臨時の給水場所を開設し、市民が持参したポリタンク等に応急給水を実施中。
- ・主要な水道管7箇所破損。9日から応急復旧工事を順次着手。
- ・7箇所のうち、影響戸数が大きい2箇所（影響戸数：霧島市19,500戸、姶良市15,000戸）はいずれも復旧工事を着手済。
- ・霧島市の1箇所（影響戸数：19,500戸）は11日未明に応急復旧工事完了、順次段階的に通水開始し、現在の断水戸数は2,000戸。




下水道施設の被害状況等について

令和7年8月12日
21:00時点

県	市町村名	施設名	被害状況	対応状況	下水道使用状況
神奈川県	箱根町	新田ポンプ場	浸水により機能停止	応急復旧済	可
石川県	つばたまち 津幡町	津幡町浄化センター	浸水により余剰汚泥ポンプ機能停止	応急復旧済	可
鹿児島県	霧島市	マンホールポンプ 2 基	浸水により機能停止	応急復旧済	可
福岡県	しんぐうまち 新宮町	新宮中央浄化センター	浸水により水処理機能停止	応急対応中 日本下水道事業団より支援	可 (節水を要請中)
	ふくつし 福津市	かりめがわ 荻目川排水池雨水ポンプ場	浸水により機能停止	詳細調査中	可
長崎県	壱岐市	北部ポンプ場	浸水により機能停止	応急復旧済	可
熊本県	熊本市	流通団地ポンプ場 新島崎ポンプ場 坪井ポンプ場	浸水により機能停止	応急復旧済	可
	こうしし 合志市	むらまわり 村廻ポンプ場 大池ポンプ場	浸水により機能停止	応急復旧済	可
		マンホールポンプ 1 基	停電により機能停止	応急復旧済	可
	かみあまくさし 上天草市	あいづ 合津終末処理場	浸水により汚水ポンプ機能停止	応急復旧済	可
	氷川町	中継ポンプ場	浸水により機能停止	応急対応中	上流 5 戸で使用不可、仮設トイレを設置

●下水道施設の被災状況等【九州地方】




●福岡県新宮町新宮中央浄化センターの応急対応状況 (11日)



ポンプ車による排水



次亜塩素素による消毒



反応槽 (地下 1 F) の浸水状況

8月6日からの低気圧と前線による大雨による被災状況（道路）

国土交通省
250813_0500時点

- 主な幹線道路（高速、有料、直轄）の被災による通行止めは2路線4区間、雨量規制等による通行止めはなし
- E78東九州自動車道隼人東IC～加治木IC間の代替路（無料）措置を、8月11日19時から実施
- 熊本県において孤立発生中（集落へのアクセス、ライフライン：確認中）

<主な幹線道路の通行止め>

■高速道路

[被災による通行止め：1路線2区間]

- ・E3九州道（松橋IC～八代IC）【2区間】土砂流入

[雨量基準超過等による通行止め：なし]

■有料道路

[被災による通行止め：なし]

[雨量基準超過等による通行止め：なし]

■直轄国道

[被災による通行止め：1路線2区間]

- ・国道10号（鹿児島県始良市～霧島市）：路肩崩壊、土砂流入、法尻崩壊
- ・国道10号（鹿児島県始良市）：橋台背面の洗掘

[雨量基準超過等による通行止め：なし]



▲国道249号（石川県七尾市）道路崩落
※損壊箇所へ車両3台の転落があり、病院へ搬送されましたが（うち2名軽傷、1名重傷（骨折）、全員命に別状はなく意識あり。

孤立



▲E3九州道（松橋IC～八代IC）土砂流入



▲国道10号（鹿児島県始良市）橋台背面の洗掘

E78東九州自動車道隼人東IC～加治木IC間の代替路（無料）措置を、8月11日19時から実施

<道路の規制状況位置図詳細>

https://www.mlit.go.jp/road/road_fr4_000168.html

8月6日からの低気圧と前線による大雨による被災状況（道路：能登半島）

国土交通省
250813_0500時点

【凡例】	
通行止め区間(被災):	——
通行止め完了区間(雨量等):	——
孤立:	●
解消:	●



写真①

▲国道249号(石川県輪島市)
土砂流入(中屋トンネル)



▲国道249号(石川県珠洲市)道路崩落



▲国道249号(石川県七尾市)道路崩落

※損壊箇所へ車両3台の転落があり、病院へ搬送されましたが(うち2名軽傷、1名重傷(骨折))、全員命に別状はなく意識あり。

8月6日からの低気圧と前線による大雨による被災状況（道路：九州）

国土交通省
250813_0500時点

＜主な幹線道路の通行止め＞

■高速道路

〔被災による通行止め：1路線2区間〕

①E3九州道（松橋IC～八代IC）〔2区間〕土砂流入

〔雨量基準超過等による通行止め：なし〕

■直轄国道


〔被災による通行止め：1路線2区間〕

②国道10号（鹿児島県始良市～霧島市）：路肩崩壊、土砂流入、法尻崩壊


③国道10号（鹿児島県始良市）：橋台背面の洗掘

〔雨量基準超過等による通行止め：なし〕

〔凡例〕

通行止め区間(被災)： 
通行止め区間(雨量等)： 
完了： 

孤立： 
解消： 



▲①E3九州道（松橋IC～八代IC）土砂流入



▲②国道10号（鹿児島県始良市）橋台背面の洗掘

E78東九州自動車道隼人東IC～加治木IC 間の代替路(無料)措置を、8月11日19時から実施

8月6日から大雨による鉄道の主な被害状況について

令和7年8月13日07:00時点


九州地方

1. 島原鉄道 島原鉄道線 : 法面崩壊2箇所
運転見合わせ区間は、全線。8月13日は終日運休。8月14日より運転再開予定。
2. JR九州 肥薩線 : 路盤流出1箇所、日豊線 : 土砂流入1箇所、路盤流出2箇所、鹿児島線 : 道床流出2箇所
肥薩線(吉松駅～隼人駅間)及び日豊線(西都城駅～鹿児島駅間): 運転再開には時間を要す見込み
鹿児島線(荒尾駅～玉名駅間): 運転再開未定 鹿児島線(玉名駅～植木駅間): 8月13日9時に運転再開予定
3. 熊本電気鉄道 菊池線 : 土砂流入等 → 8月12日始発より運転再開。
4. 肥薩おれんじ鉄道 : 土砂流入等多数
八代駅～肥後田浦駅間: 復旧までに1か月以上を要する見込み



中国地方

5. JR西日本 山陽線 : 盛土崩壊
→ 8月13日始発より運転再開。



北陸地方

6. のと鉄道 七尾線 : 法面崩壊
→ 七尾線(穴水駅～能登中島駅間): 運転再開未定



【都市局】8月6日からの低気圧と前線による大雨被害について

九州地方



海の中道海浜公園（福岡県）

8/12～通常開園

- ・園内の冠水箇所等は、冠水解消・安全確認を行い8/13から解放（予定）
- ・プールについても8/13から運営再開（予定）
- ・園内巡視点検(8/11)により被災を確認
斜面崩落により園路に堆積
倒木 1本
ウッドデッキ冠水
サイクリングロード冠水

元気の森公園（熊本県合志市）

浸水により屋外電気設備の被災
※安全確認のうえ解放

りゅうほく

竜北公園（熊本県氷川町）

土砂崩落により園路、散策路の被災
※園路、散策路の通行止め済み

【凡例】

公 国営公園

公 都市公園

被災箇所数

国営公園：1件

都市公園：5件

※いずれも人的被害無し

北陸地方



じゅうにちょうがたすいどう

十二町湧水郷公園（富山県氷見市）

内水氾濫によって公園施設（駐車場、トイレ）が冠水
※施設被災はないことを確認し、解放

ひみ

氷見運動公園（富山県氷見市）

内水氾濫によって公園施設（相撲場、トイレ）が冠水
※相撲場は冠水継続により調査未実施、トイレについては使用禁止



8/12相撲場冠水状況



8/12トイレ冠水被害の調査

けんろくえん

兼六園（石川県）

土砂流出による電灯盤の転倒
※電灯盤撤去・ブルーシート養生済み
※法面下の園路通行止め済み

