



- <被害の状況等>
- 1. 6日明け方から北陸地方を中心に前線が停滞し、富山県、石川県などで大雨を記録。また、九州南部に前線が停滞し、8日には、鹿児島県霧島市に大雨特別警報が発表。11日には、熊本県玉名市、長洲町、氷川町、宇城市、八代市、上天草市、天草市に大雨特別警報が発表。
 - 2. 10県（秋田県、新潟県、富山県、石川県、島根県、山口県、福岡県、長崎県、熊本県、鹿児島県）の4水系6河川において浸水被害を確認。（浸水解消済み）
 - 3. 秋田県、山形県、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、京都府、和歌山県、広島県、山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島内の8ダムで洪水調節を実施した。

8月6日からの大雨に伴う
河川の浸水被害状況（浸水解消済み）

秋田県	2水系	2河川
新潟県	1水系	1河川
富山県	6水系	9河川
石川県	9水系	11河川
島根県	1水系	2河川
山口県	2水系	2河川
福岡県	10水系	19河川
長崎県	6水系	6河川
熊本県	5水系	7河川
鹿児島県	5水系	8河川
計：47水系67河川		



鹿児島県・石川県・熊本県における被災状況



令和7年8月6日からの大雨による土砂災害発生状況

土砂災害発生件数

112件

- 土石流等：19件
- がけ崩れ：78件
- 地すべり：12件

※確認中3件



【被害状況】

- 人的被害：死者2名、負傷者2名
- 人家被害：全壊4戸、半壊1戸、一部損壊16戸

発生件数内訳

北海道	1件
神奈川県	1件
新潟県	9件
富山県	8件
石川県	26件
静岡県	1件
島根県	1件
山口県	2件
福岡県	10件
長崎県	14件
熊本県	22件
大分県	1件
鹿児島県	16件

※これは速報であり、今後数値等が変わる可能性があります。



8/11

かみましきぐん こうさまち
熊本県上益城郡甲佐町

がけ崩れ



死者1名

8/11

さとし すぎのうら
新潟県佐渡市杉野浦

がけ崩れ



人家一部損壊1戸

8/11

しもましきぐん みさとまち
熊本県下益城郡美里町

がけ崩れ



被害詳細確認中

8/11

土石流等
やつしろし こうぜんじまち
熊本県八代市興善寺町



上流の崩壊状況

下流の土砂堆積

被害詳細確認中

8/8

あいらし かもうちょうしらお
鹿児島県始良市蒲生町白男

がけ崩れ




死者1名、負傷者2名
人家全壊1戸

令和7年8月6日からの大雨における水道施設の被害状況等について


令和7年8月18日
6:00時点

○ 1 県（鹿児島県）の 1 自治体において、1 戸が断水中。


鹿児島県内の断水発生状況




秋田県内の断水発生状況




新潟県内の断水発生状況



福岡県内の断水発生状況




熊本県内の断水発生状況



< 凡例 >

断水中
断水解消済




下水道施設の被害状況等について

令和7年8月18日
5:00時点

県	市町村名	施設名	被害状況	対応状況	下水道使用状況
石川県	つばたまち 津幡町	津幡町浄化センター	浸水により余剰汚泥ポンプ機能停止	応急復旧済	可
鹿児島県	霧島市	マンホールポンプ 2基	浸水により機能停止	応急復旧済	可
福岡県	しんぐうまち 新宮町	新宮中央浄化センター	浸水により水処理機能停止	応急対応中 日本下水道事業団より支援	可 (節水を要請中)
	ふくつし 福津市	かりめがわ 苅目川排水池雨水ポンプ場 マンホールポンプ 1基	浸水により機能停止 浸水により機能停止	応急復旧中 応急復旧済	可 可
	芦屋町	マンホールポンプ 1基	浸水により機能停止	応急対応済	可
長崎県	壱岐市	北部ポンプ場	浸水により機能停止	復旧済	可
熊本県	熊本市	流通団地ポンプ場 新島崎ポンプ場 坪井ポンプ場	浸水により機能停止	応急復旧済	可
	こうしし 合志市	むらまわり 村廻ポンプ場 大池ポンプ場 マンホールポンプ 1基	浸水により機能停止 停電により機能停止	応急復旧済	可 可
	かみあまくさし 上天草市	あいづ 合津終末処理場	浸水により汚水ポンプ機能停止	応急復旧済	可
	氷川町	中継ポンプ場	浸水により機能停止	応急対応済	可


●下水道施設の被災状況等【九州地方】




●福岡県新宮町新宮中央浄化センターの応急対応状況（11日）



ポンプ車による排水



次亜塩素による消毒



反応槽（地下1F）の浸水状況

8月6日からの低気圧と前線による大雨による被災状況（道路）


国土交通省
250818_0400時点

- 主な幹線道路（高速、有料、直轄）の被災による通行止めは1路線1区間、雨量規制等による通行止めはなし
- E78東九州自動車道隼人東IC～加治木IC間の代替路（無料）措置を、8月11日19時から実施
- 熊本県において孤立発生中（集落へのアクセス：徒歩通行可、ライフライン：水道一部未復旧、飲料水運搬済）

<主な幹線道路の通行止め>

- 高速道路
[被災による通行止め：なし]
[雨量基準超過等による通行止め：なし]
- 有料道路
[被災による通行止め：なし]
[雨量基準超過等による通行止め：なし]
- 直轄国道
[被災による通行止め：1路線1区間]
・ 国道10号（鹿児島県姶良市）：橋台背面の洗掘
[雨量基準超過等による通行止め：なし]

【凡例】		
通行止め区間(被災)	通行止め区間(雨量等)	完了
孤立発生中	孤立解消	



▲国道249号(石川県七尾市)道路崩落
※損壊箇所へ車両3台の転落があり、病院へ搬送されましたが(うち2名軽傷、1名重傷(骨折))、全員命に別状はなく意識あり。

孤立



▲国道10号(鹿児島県姶良市)橋台背面の洗掘

E78東九州自動車道隼人東IC～加治木IC間の代替路(無料)措置を、8月11日19時から実施

<道路の規制状況位置図詳細>

https://www.mlit.go.jp/road/road_fr4_000168.html

【凡例】	
通行止め区間(被災):	——
通行止め区間(雨量等):	——
通行完了:	——
孤立:	●
解消:	●



▲国道249号(石川県珠洲市)道路崩落



▲国道249号(石川県七尾市)道路崩落

※損壊箇所へ車両3台の転落があり、病院へ搬送されましたが(うち2名軽傷、1名重傷(骨折))、全員命に別状はなく意識あり。

8月6日からの低気圧と前線による大雨による被災状況（道路：九州）

国土交通省
250818_0400時点

- ＜主な幹線道路の通行止め＞
- 高速道路
 - 〔被災による通行止め：なし〕
 - 〔雨量基準超過等による通行止め：なし〕
 - 直轄国道
 - 〔被災による通行止め：1路線1区間〕
 - ①国道10号（鹿児島県始良市）：橋台背面の洗掘
 - 〔雨量基準超過等による通行止め：なし〕

【凡例】


通行止め区間(被災)： 

通行止め区間(雨量等)： 

完了： 

孤立： 

解消： 



▲①国道10号（鹿児島県始良市）橋台背面の洗掘

E78東九州自動車道隼人東IC～加治木IC間の代替路（無料）措置を、8月11日19時から実施

8月6日からの大雨による鉄道の主な被害状況について

九州地方


1. 島原鉄道 島原鉄道線 : 法面崩壊2箇所 → **8月14日始発より運転再開。**
2. JR九州 肥薩線 : 路盤流出1箇所、日豊線 : 土砂流入1箇所、路盤流出2箇所、鹿児島線
肥薩線(吉松駅～隼人駅間): **運転再開には時間を要す見込み** ※9月1日よりバス代行を開始予定
日豊線(国分駅～鹿児島駅間): **8月21日より運転再開予定**
(西都城駅～霧島神宮駅間): **8月26日より運転再開目標**
(霧島神宮駅～国分駅間): **9月下旬より運転再開目標** ※8月26日よりバス代行を開始予定
鹿児島線(荒尾駅～玉名駅間): 道床流出2箇所 → **8月14日始発より運転再開。**
3. 熊本電気鉄道 菊池線 : 土砂流入等 → **8月12日始発より運転再開。**
4. 肥薩おれんじ鉄道 : 土砂流入等多数
八代駅～肥後田浦駅間: **運転再開には1か月以上を要する見込み**



中国地方

令和7年8月18日05:30時点

5. JR西日本 山陽線: 盛土崩壊
→ **8月13日始発より運転再開。**
芸備線: 土砂流入等
→ **8月15日午後より運転再開。**



北陸地方

6. のと鉄道 七尾線 : 法面崩壊
→ 穴水駅～能登中島駅間: **運転再開未定** ※バス代行実施中



【都市局】8月6日からの低気圧と前線による大雨被害について

海の中道海浜公園（福岡県）
8/12～通常開園
・園内巡視点検(8/11)により被災を確認
斜面崩落により園路に堆積、倒木1本、ウッドデッキ冠水、サイクリングロード冠水

けんろくえん
兼六園（石川県）
土砂流出による電灯盤の転倒
※電灯盤撤去・ブルーシート養生済み
※法面下の園路通行止め済み

ごんげんやま
権現山公園（山口県下関市）
法面崩落
※立入り禁止措置済み
おいのやま
老の山公園（山口県下関市）
法面崩落
※立入り禁止措置済み

こもさわ
菰沢公園（島根県江津市）
園路崩壊
※立入り禁止措置済み

ひびきなど
響灘緑地（福岡県北九州市）
法面崩落、園路亀裂、転落防止
柵沈下 ※立入り禁止措置済み

元気の森公園（熊本県合志市）
浸水により屋外電気設備の被災
※安全確認のうえ解放

島原城址公園（長崎県島原市）
石垣の一部・樹木(1本)が倒壊
※石垣崩壊部の養生済み

すいぜんじえづこ
水前寺江津湖公園（熊本県熊本市）
土砂堆積 ※一部園路規制

坪井川緑地（熊本県熊本市）
浸水被害 ※野球場、テニスコート等利用
停止、駐車場の立入り禁止措置済み

熊本城公園（熊本県熊本市）
法面崩落、照明設備分電盤水没
※立入り禁止措置済み

ひやくばいえん
百梅園（熊本県熊本市）
法面崩落 ※立入り禁止措置済み

こうさ
熊本甲佐総合運動公園
（熊本県上益城郡甲佐町）
天然芝サッカーコートの土砂堆積

りゅうほく
竜北公園（熊本県氷川町）
土砂崩落により園路、散策路の被災
※園路、散策路の通行止め済み

まじめがわ
真締川公園（山口県宇部市）
防護柵転倒

ときわ
常磐公園（山口県宇部市）
園路・法面崩落
※いずれも立入り禁止措置済み

ひがしひらお
東平尾公園（福岡県福岡市）
人工芝剥離


平和中央公園（福岡県福岡市）
倒木、土砂流出

南公園（福岡県福岡市）
土砂流出
※いずれも立入り禁止措置済み

じゅうにちやうがたすいごう
十二町湧水郷公園（富山県氷見市）
内水氾濫によって公園施設（駐車場、トイレ）が冠水
※施設被災はないことを確認し、解放

ひみ
氷見運動公園（富山県氷見市）
内水氾濫によって公園施設（相撲場、トイレ）が冠水
※相撲場は冠水解消・安全確認を行い解放、トイレに
ついては使用禁止

まの
真野公園（新潟県佐渡市）
テニスコートへの土砂堆積
※利用停止



【凡例】
● 国営公園
● 都市公園

被災箇所数
国営公園： 1 件
都市公園： 2 1 件
※いずれも人的被害無し

8月6日からの低気圧と前線による大雨による被災状況(8/18 06:00時点)



福山港


(鹿児島県霧島市)



流木による港内埋塞



撤去作業の様子



撤去作業完了(8/15)

令和7年8月6日からの大雨におけるTEC-FORCEの活動

・TEC-FORCE派遣人数 のべ354人・日
・災害対策用機械等 のべ 67台・日

- ホットラインを全国の94自治体(64市28町2村)と構築し、リエゾンを19自治体(6県庁14市6町)に派遣し自治体のニーズを把握。
- 被害の迅速な全容把握のため、防災ヘリコプター（ほくりく号(北陸地整)、きんき号(近畿地整)、はるかぜ号(九州地整))、TEC-FORCE隊員の被災状況調査班及び高度技術指導班等を派遣（北陸地整、九州地整、国総研）により被災状況調査を実施し、被災地の早期復旧を支援。
- 災害対策用機械等（排水ポンプ車、散水車(給水装置付)等）を派遣し、排水支援や断水した地域に給水支援を実施。
- 通信が途絶された自治体においては、衛星インターネット装置を貸与し通信環境を確保。

■自治体のニーズを把握(リエゾン)



自治体職員との情報共有
(熊本県美里町)



県職員とリエゾンとの情報共有
(石川県庁)

■被災状況調査



被災状況調査(ドローン)
(熊本県甲佐町)



自治体との情報共有

■通信環境確保



衛星インターネット装置
(熊本県上天草市)

■被災状況調査(防災ヘリ)



防災ヘリによる調査
(熊本県)



防災ヘリによる調査
(石川県)

■災害対策用機械等(排水ポンプ車・散水車(給水装置付)等)



排水ポンプ車による排水支援[内水排除]
(石川県金沢市)



散水車(給水装置付)による給水支援
(鹿児島県始良市)