

島根県東部を震源とする地震による被災状況（道路）

○ 地震による被災通行止めは、2区間

【凡例】
通行止め区間： 
完了： 



【1/6鳥取県西部・島根県東部地震5強】水道施設の被害状況等について

国土交通省


令和8年1月6日

16:00時点


- 1県（島根県）の2自治体において、水道施設が被災したことにより、23戸が断水中。
- 鳥取県南部町において、水源の原水の濁りの発生により、今後、断水する見込み。

いすもし
島根県出雲市（震度4）
断水戸数：4戸
水道管の破損1箇所

やすぎし
島根県安来市（震度5強）
断水戸数：19戸
被害状況調査中



<凡例>
断水中
断水解消済
応急給水実施中



【都市局】島根県東部を震源とする地震による被害について

国土交通省
1月6日 16:00時点

【凡例】

公 国営公園

公 都市公園 ※いずれも人的被害無し



湊山公園

湊山公園