

令和8年6月24日からの大雨による被災状況（道路）

- 主な幹線道路（高速、有料、直轄）の被災による通行止め なし、雨量基準超過等による通行止め なし
- ライフライン（電力・通信・上下水道・鉄道）について、連絡調整を行っており、現時点で、道路への要請無し（ホットラインの構築済み、災害時の連携を確認済み。）

【凡例】


通行止め 区間(被災):

(高速道路)

通行止め 区間(雨量等):

(直轄国道)

完了:







令和8年6月24日からの大雨による被災状況（道路）【近畿・中部地方】



【凡例】

通行止め区間(被災): — (高速道路)

通行止め区間(雨量等): — (直轄国道)

完了: —

E9京都縦貫自動車道篠IC~沓掛IC間の
代替路(無料)措置を、6月26日18時から実施




令和8年6月24日からの大雨による水道施設の被害状況等について

- 2 県（奈良県、広島県）の 2 自治体において、水道管の破損等により断水が発生（最大断水戸数137戸）。
- 高知県佐川町の一部地域で濁り水により飲用制限発生。
- 現在すべて復旧済。


たけはらし
広島県竹原市（断水期間：6/26）
水道管の破損
断水解消済（最大断水戸数 1 3 6 戸）

いごまし
奈良県生駒市（断水期間：6/26）
河川護岸崩落に伴う水道管の破損のおそれ
断水解消済（最大断水戸数 1 戸）



さかわちょう
高知県佐川町（飲用制限期間：6/26～27）
一部地域で濁り水により飲用制限
復旧済

< 凡例 >
断水中
断水解消済
応急給水実施中



【都市局】令和8年6月24日からの大雨による被害について

- 【凡例】
- 国営公園
 - 都市公園



被災箇所数
国営公園： 0件
都市公園： 6件
※いずれも人的被害無し



【公開】令和8年6月24日から大雨による鉄道の被害状況等について

令和8年6月30日6:00時点

JR東日本・久留里線：盛土流出

- 事業者 東日本旅客鉄道株式会社
- 発生日 令和8年6月28日(日) 2時50分頃 ※知得した日時
- 場所 上総松丘駅～上総亀山駅間
かずさまっおか かずさかめやま
- 運休区間 久留里駅～上総亀山駅間
※6月29日(月)より代行輸送を実施
- 復旧見込 10日程度
- 付記
・台風通過後、線路点検をしたところ、1箇所(上総松丘駅～上総亀山駅間)で盛土流出を確認した。




JR東日本・久留里線

小湊鉄道・小湊鉄道線：土砂流入等

- 事業者 小湊鉄道株式会社
- 発生日 令和8年6月28日(日) 8時30分頃 ※知得した日時
- 場所 上総牛久駅～上総中野駅間
かずさうしく かずさなかの
- 運休区間 上総牛久駅～上総中野駅間
※6月29日(月)より代行輸送を実施
- 復旧見込 未定
- 付記
・台風通過後、線路点検をしたところ、6箇所(上総牛久駅～上総川間駅間1箇所、飯給駅～月崎駅間2箇所、月崎駅～上総大久保駅間2箇所、養老溪谷駅～上総中野駅間1箇所)で土砂流入等を確認した。



①上総松丘駅～上総亀山駅間




②上総牛久駅～上総川間駅間



③飯給駅～月崎駅間

小湊鉄道・小湊鉄道線



④月崎駅～上総大久保駅間

※写真①は JR東日本プレス資料より
※写真②～④は 小湊鉄道より提供