


【令和8年8月千葉豪雨】水道施設の被害状況等について

○千葉県千葉市において水道管の破損により断水が発生。応急給水実施中。



ちばし
千葉県千葉市（断水期間：8/14～）
水道管の破損
断水戸数：約50戸（最大断水戸数約100戸）




< 凡例 >

断水中

断水解消済

応急給水実施中



＜被災等概要＞

- 高 速 道 路：被災通行止め 2 路線 1 2 区間（法面崩落 1 2）、雨量基準超過等通行止め なし
- 有 料 道 路：被災通行止め なし、雨量基準超過等通行止め 1 路線 1 区間
- 直 轄 国 道：被災通行止め なし、雨量基準超過等通行止め なし
- 補 助 国 道：被災通行止め 1 路線 1 区間（冠水 1）
- 都道府県道等：被災通行止め 3 県 8 区間（冠水 3、法面崩落 3、倒木 1、落石 1）



令和8年8月千葉豪雨による鉄道の被災状況等について

小湊鉄道 小湊鉄道線 : 土砂流入等

1. 事業者 小湊鉄道株式会社
2. 被害場所 里見～上総中野間
3. 運休区間 里見～上総中野間
4. 復旧見込 未定

JR東日本 東金線 : 道床流出等

1. 事業者 東日本旅客鉄道株式会社
2. 被害場所 大網～東金間
3. 運休区間 大網～成東間
4. 復旧見込 未定

JR東日本 外房線 : 道床流出等

1. 事業者 東日本旅客鉄道株式会社
2. 被害場所 土気～大網間
3. 運休区間 誉田～茂原間
4. 復旧見込 未定

発生位置図



- : 運休区間
- ✕ : 写真の被害箇所

JR東日本

③ 東金線 (大網～東金間) : 道床流出




④ 外房線 (土気～大網間) : 道床流出



小湊鉄道

① 小湊鉄道線 (里見～飯給間) : 土砂流入



② 小湊鉄道線 (養老溪谷～上総中野間) : 路盤流出

