

＜被害の状況等＞

1. 北陸地方で27日明け方から朝にかけて線状降水帯が相次いで発生し、27日朝までの24時間雨量がこれまでの観測史上1位を更新する300ミリを超える大雨となっている。27日6時20分に石川県や富山県にレベル5大雨特別警報が発表。福井県では29日夜から断続的に雷を伴った非常に激しい雨が降った。福井県では、30日朝までの24時間降水量がこれまでの観測史上1位を更新する300ミリを超える記録的な大雨となり、30日04時30分に福井県にレベル5大雨特別警報が発表。
2. 29日から大雨で、福井県管理の21河川において浸水を確認。27日から大雨で、石川県管理の11河川、富山県管理の12河川において浸水被害を確認。そのうち、石川県管理の羽咋川水系で飯山川と金丸川の堤防決壊を確認。すでに応急復旧に着手済。被害の詳細等調査中。
3. ダムについては、24ダムで洪水調節を実施。

福井県内における河川の状況

【浸水被害】

1水系21河川





凡例

△：洪水調節を実施したダム

■：氾濫（溢水）が発生した河川

✕：決壊箇所



石川県内における河川の状況

【浸水被害】

5水系11河川



富山県内における河川の状況


【浸水被害】

8水系12河川



【令和8年8月27日からの大雨】水道施設の被害状況等について

○富山県の2自治体、北海道の1自治体、福井県の3自治体において水道管の破損、水源の濁度上昇等により断水が発生（最大断水戸数約4,900戸）。



○主な幹線道路（高速、有料、直轄）の被災通行止め 1路線1区間、雨量超過等通行止め 1路線1区間
○ライフライン（電力・通信・上下水道・鉄道）について、連絡調整を行っており、現時点で、道路への要請無し（ホットラインの構築済み、災害時の連携を確認済み）
○富山県の3地区で孤立。（全地区で連絡可能）

<被災等概要>
○高速道路：被災通行止め なし、雨量基準超過等通行止め なし
○有料道路：被災通行止め なし、雨量基準超過等通行止め 1路線 1区間
○直轄国道：被災通行止め 1路線1区間、雨量基準超過等通行止め なし
○補助国道：被災通行止め 3県 5区間
○都道府県道等：被災通行止め 4県52区間（土砂流入29、倒木3、道路損壊2、路面冠水18）

【凡例】


通行止め区間(被災):


通行止め区間(雨量等):


完了:

孤立:

解消:








8月27日からの大雨によるJR北海道室蘭線の被害状況等について


1. 事業者 北海道旅客鉄道株式会社
2. 発生日 令和8年8月27日(木)
3. 被害場所 室蘭線 静狩～小幌間及び有珠～長和間
4. 運休区間 室蘭線 長万部～伊達紋別間
5. 復旧見込 少なくとも9月2日まで運転見合せ
6. 付 記
 - ・8月27日からの大雨により、静狩～小幌間で路盤流出・土砂流入が確認された。
 - ・また有珠～長和間で、回送列車が線路内に土砂とともに流入した倒木と衝突した。



静狩～小幌間 路盤流出



静狩～小幌間
土砂流入



有珠～長和間
土砂流入

※写真は事業者より提供

8月27日からの大雨によるJR西日本七尾線・氷見線の被害状況等について

令和8年8月31日08:00時点

1. 事業者 西日本旅客鉄道株式会社
2. 発生日 令和8年8月27日(木)
3. 被害場所 七尾線 羽咋^{はくい}～七尾間、氷見線 越中国分^{えっちゅうこくぶ}～氷見間
4. 運休区間 七尾線 羽咋^{はくい}～七尾間、氷見線 高岡^{ひみ}～氷見間
5. 復旧見込 9月6日(日)始発からの運転再開を目指す
6. 付記
 - ・七尾線千路^{ちじ}～金丸^{かねまる}間で盛土・道床流出が確認された
 - ・氷見線新川橋りょうにおいて洪水流により橋りょう隣接部の護岸工が浸食

七尾線



① 千路～金丸間
盛土・道床流出



② 金丸～能登部間
線路冠水



③ 能登部駅構内
線路冠水



氷見線



④ 越中国分駅付近
線路冠水



⑤ 越中国分～雨晴間
濁水流入



⑥ 島尾～氷見間
河岸変状

8月29日から大雨によるえちぜん鉄道の被害状況等について

令和8年8月31日08:00時点

1. 事業者 えちぜん鉄道株式会社
2. 発生日 令和8年8月30日(日)
3. 被害場所
 - みくにあわら にしながた 三国芦原線 西長田ゆりの里駅
 - かつやまえいへいじ えいへいじぐち かつやま 勝山永平寺線 永平寺口～勝山間
4. 運休区間
 - にったづか みくにみなと 三国芦原線 新田塚～三国港間
 - 勝山永平寺線 永平寺口～勝山間
5. 復旧見込 未定
6. 付 記
 - ・8月29日から大雨により、三国芦原線西長田ゆりの里駅構内の浸水が、勝山永平寺線轟～越前野中間で道床流出が、小舟渡～保田間で土砂流入が確認された。
 - ・勝山永平寺線永平寺口～勝山間でバスによる代行輸送を実施



西長田ゆりの里駅 駅構内浸水



轟～越前野中間 道床流出



小舟渡～保田間 土砂流入



※写真は事業者より提供

