






＜被害の状況等＞

- 1. 北陸地方で27日明け方から朝にかけて線状降水帯が相次いで発生し、27日朝までの24時間雨量がこれまでの観測史上1位を更新する300ミリを超える大雨となっている。27日6時20分に石川県や富山県にレベル 5 大雨特別警報が発表。福井県では29日夜から断続的に雷を伴った非常に激しい雨が降った。福井県では、30日朝までの24時間降水量がこれまでの観測史上1位を更新する300ミリを超える記録的な大雨となり、30日04時30分に福井県にレベル5大雨特別警報が発表。
- 2. 29日からの大雨で、福井県管理の17河川において浸水を確認。27日からの大雨で、石川県管理の11河川、富山県管理の12河川において浸水被害を確認。そのうち、石川県管理の羽咋川水系で飯山川と金丸川の堤防決壊を確認。すでに応急復旧に着手済。被害の詳細等調査中。
- 3. ダムについては、24ダムで洪水調節を実施。



【令和8年8月27日からの大雨】水道施設の被害状況等について

○富山県の2自治体、北海道の1自治体、福井県の3自治体において水道管の破損、水源の濁度上昇等により断水が発生（最大断水戸数約4,900戸）。



○主な幹線道路（高速、有料、直轄）の被災通行止め 1路線1区間、雨量超過等通行止め 1路線1区間

○ライフライン（電力・通信・上下水道・鉄道）について、連絡調整を行っており、現時点で、道路への要請無し（ホットラインの構築済み、災害時の連携を確認済み）

○富山県の3地区で孤立。（全地区で連絡可能）

<被災等概要>

○高 速 道 路：被災通行止め なし、 雨量基準超過等通行止め なし

○有 料 道 路：被災通行止め なし、 雨量基準超過等通行止め 1路線 1区間

○直 轄 国 道：被災通行止め 1路線1区間、雨量基準超過等通行止め なし

○補 助 国 道：被災通行止め 3県 6区間

○都道府県道等：被災通行止め 4県30区間（土砂流入21、倒木4、道路損壊2、路面冠水3）

【凡例】


通行止め区間(被災):


通行止め区間(雨量等):

完 了 :


孤 立 :

解 消 :






国道231号(土砂流入)




8月27日からの大雨によるJR北海道室蘭線の被害状況等について

1. 事業者 北海道旅客鉄道株式会社
2. 発生日 令和8年8月27日(木)
3. 被害場所 室蘭線 静狩～小幌間及び有珠～長和間
4. 運休区間 室蘭線 長万部～伊達紋別間
5. 復旧見込 豊浦～伊達紋別間:9月2日夕方から運転再開
長万部～豊浦間:9月7日以降の復旧を目指す
6. 付記
 - ・8月27日からの大雨により、静狩～小幌間で路盤流出・土砂流入が確認された。
 - ・また有珠～長和間で、回送列車が線路内に土砂とともに流入した倒木と衝突した。



静狩～小幌間 路盤流出

静狩～小幌間
土砂流入

降雨により線路脇の斜面が崩れ、土砂とともに
樹木が線路内に流入

有珠～長和間
土砂流入

※写真は事業者より提供

8月27日からの大雨によるJR西日本七尾線・氷見線の被害状況等について

令和8年9月1日08:00時点

1. 事業者 西日本旅客鉄道株式会社
2. 発生日 令和8年8月27日(木)
3. 被害場所 七尾線 はくい羽咋～七尾間、氷見線 えっちゅうこくぶ越中国分～氷見間
4. 運休区間 七尾線 羽咋～七尾間、氷見線 高岡～氷見間
5. 復旧見込 9月6日(日)始発からの運転再開を目指す
6. 付記
 - ・七尾線千路～金丸間で盛土・道床流出が確認された。
 - ・氷見線新川橋りょうにおいて洪水流により橋りょう隣接部の護岸工が浸食。

七尾線



千路～金丸間
盛土・道床流出



金丸～能登部間
線路冠水



能登部駅構内
線路冠水



氷見線



越中国分駅付近
線路冠水



越中国分～雨晴間
濁水流入



島尾～氷見間
河岸変状