


【令和8年台風第24号及び前線による大雨】水道施設の被害状況等について

- 高知県佐川町において一部地域で濁り水により飲用制限。現在は復旧済。
- 鹿児島県屋久島町において断水が発生、一部地域で濁り水により飲用制限。現在は一部地域での濁り水による飲用制限は復旧済。



やくしまちょう
鹿児島県屋久島町


(断水期間：9/5～)

水道管の破損

断水戸数：9戸（最大断水戸数692戸）

(飲用制限期間：9/5～9/6)

一部地域で濁り水により飲用制限（復旧済）



さかわちょう
高知県佐川町

(飲用制限期間：9/4～9/5)

一部地域で濁り水により飲用制限（復旧済）

< 凡例 >

断水中

断水解消済

応急給水実施中



○主な幹線道路（高速、有料、直轄）の被災通行止め なし、雨量超過等通行止め なし

○ライフライン（電力・通信・上下水道・鉄道）について、連絡調整を行っており、現時点で、道路への要請無し（ホットラインの構築済み、災害時の連携を確認済み）

<被災等概要>

○高 速 道 路：被災通行止め なし、

○有 料 道 路：被災通行止め なし、

○直 轄 国 道：被災通行止め なし、

○補 助 国 道：被災通行止め 2路線 2区間

○都道府県道等：被災通行止め 12道県22区間

雨量基準超過等通行止め なし


雨量基準超過等通行止め なし

雨量基準超過等通行止め なし

(土砂流入 5、道路損壊 1、法面崩落 8、倒木 8)

・道路の土砂流入等による被災状況等

	9/4_04:00	9/7_14:00	9/9_06:00	9/9_14:00	9/10_06:00	9/10_14:00
高速道路	1路線2区間	1路線1区間	1路線4区間	1路線3区間	-	-
直轄国道	-	-	1路線1区間	1路線1区間	1路線1区間	-
補助国道	1県1区間	-	1路線1区間	1路線1区間	2路線2区間	2路線2区間
都道府県道等	2県4区間	6都道県13区間	7道県9区間	12道県18区間	11道県21区間	12道県22区間



【凡例】

通行止め区間(被災):

通行止め区間(雨量等):

完了:

孤立:

解消:

(高速道路)

(直轄国道)

①令和8年台風第24号及び前線による被災状況（道路）_{260910_1500時点}

国土交通省

260910_1500時点



【凡例】

通行止め区間(被災):



(高速道路)

通行止め区間(雨量等):



(直轄国道)

完了:



孤立:



解消:




②令和8年台風第24号及び前線による被災状況（道路）国土交通省 260910 1500時点



国土交通省
③令和8年台風第24号及び前線による被災状況（道路）260910 1500時点




解 消



⑤令和8年台風第24号及び前線による被災状況（道路）

【凡例】

通行止め区間(被災):	
	(高速道路)
通行止め区間(雨量等):	
	(直轄国道)
完了:	
孤立:	
解消:	



⑥令和8年台風第24号及び前線による被災状況（道路）

【凡例】


通行止め区間(被災):  (高速道路)

通行止め区間(雨量等):  (普通国道)

完了: 

孤立: 

解消: 



9月6日から大雨によるＪＲ東日本内房線の被害状況等について

1. 事業者 東日本旅客鉄道株式会社
2. 発生日 令和8年9月7日(月)
えみ ふとみ
3. 被害場所 江見～太海間
ちくら あわかもがわ
4. 運休区間 千倉～安房鴨川間
5. 復旧見込 9月9日から復旧まで2週間程度かかる見込み
※今後の天候状況により、復旧見込みが延びる場合がある
6. 付 記
 - ・9月6日から7日にかけての大雨の影響により、江見～太海間において、土砂流入が確認された。
 - ・9月9日より千倉～安房鴨川間でバスによる代行輸送を実施。

