

10/5 08:00時点

- 【凡例】
- | | |
|------------------|---|
| 通行止め区間 |  |
| 通行止め区間(緊急車両通行可) |  |
| 高速道路通行可 |  |
| 完了 |  |
| 国道3号、国道57号(直轄国道) |  |
| 迂回路設定予定 |  |
| 迂回路指定箇所 |  |

令和8年熊本地震による鉄道の被害状況等について



JR鹿児島線

おがわ ありさ
 ①小川～有佐間 軌道変状



おがわ ありさ
 ②小川～有佐間 電柱損傷



肥薩おれんじ鉄道線

ひごこうだ ひなぐおんせん
 ③肥後高田～日奈久温泉間 軌道変状



かみたのうら
 ④上田浦駅 乗降場破損

