



図 4.15 栗原市 文字簡易水道 水道被害状況



写真 4.9 土砂流入による水源地で濁り水発生と仮設導水管