

新潟県中越地震水道被害調査報告書

平成 17 年 2 月

**新潟県中越地震水道現地調査団
(厚生労働省健康局水道課)**

目 次

1 章 はじめに	1
1.1 調査目的	1
1.2 調査項目	2
1.3 調査団の構成	2
2 章 地震動の概要	5
2.1 地震概況	5
2.2 被害概況	6
3 章 初動体制、応急給水、応急復旧	8
3.1 各事業体における初動体制、情報伝達、資機材の備蓄状況	8
3.2 応急給水	12
3.3 応急復旧方法、組織体制	16
3.4 支援体制	24
4 章 構造物及び設備の耐震化状況と被害内容	27
4.1 長岡市水道局	27
4.2 小千谷市ガス水道局	37
4.3 川口町簡易水道の構造物被害	43
4.4 水管橋の被害状況	46
4.5 現段階で想定される被害要因	46
5 章 埋設管路の被害状況	48
5.1 長岡市水道局の被害	48
5.2 小千谷市ガス水道局の被害	54
5.3 川口町簡易水道の被害	58
5.4 その他事業体の被害	59
6 章 本地震による被害の特徴と教訓	60
6.1 净水場及び配水池の被害	60
6.2 埋設管路の被害	60
7 章 今後の課題と提言	63
7.1 対策指針等への反映及びこれに基づくマニュアルの作成・実施	63
7.2 施設の耐震化	64
7.3 情報連絡体制	65
7.4 他事業体からの応援	66
7.5 応急給水	67
7.6 応急復旧	68
7.7 平素からの住民への働きかけ	68
7.8 その他の対策支援	69
8 章 おわりに	70