



写真 5.4 赤坂山浄水場場内道路陥没及び亀裂発生状況



写真 5.5 赤坂山浄水場配水池周り沈下及び亀裂発生状況



写真 5.6 岬町配水場場内道路及び亀裂発生状況