



写真 5.1 川内ダム天端の亀裂発生状況



写真 5.2 赤坂山浄水場 ϕ 600mm 逆洗管継手拔出し状況



写真 5.3 赤坂山浄水場 ϕ 450mm 表洗管継手拔出し状況