

新潟県中越地震水道被害調査報告書

長岡市山古志地域編

平成17年10月

新潟県中越地震水道現地調査団

(厚生労働省健康局水道課)

1 章 はじめに	1
1.1 調査目的	1
1.2 調査団の構成	1
2 章 地震動の概要	2
2.1 地震概況	2
2.2 山古志地域と震源	2
3 章 施設概要	4
3.1 山古志地域の水道	4
3.2 山古志村簡易水道	6
3.3 虫亀簡易水道	9
4 章 初動体制等	10
5 章 被害状況	11
5.1 構造物・設備の被害状況	11
5.2 管路の被害状況	15
6 章 復旧の状況	24
6.1 復旧プロジェクトチームについて	24
6.2 復旧計画について	24
7 章 川口町の被害状況	28
8 章 課題と提言	30
8.1 対策指針等への反映	30
8.2 中山間部の特性を考慮した水道システム	30
8.3 施設の耐震対策	31
8.4 復旧	31
9 章 おわりに	33