

海岸線や山間を走る道路が盛土や斜面の崩壊，落石によって不通となった。道路の通行止めは地震直後に 18 路線 24 箇所であったが，4 月 27 日現在では 4 路線 4 箇所となっている。また，能登有料道路では地震直後に柳田 IC 以北が通行止めとなったが，4 月 27 日に全線供用を再開した。なお，北陸自動車道での被害は発生していない。道路の主な被害状況は，図 2.4 のとおりである。




図 2.4 道路の主な被害状況