


4.3.3 被害発生地点

図 4.12 及び図 4.13 に管路被害発生地点を示す。管路被害の多くは、地盤の悪い河川近傍と海岸部で発生していた。



(注) 水管橋の被害地点を含む。

図 4.12 導・送・配水管の被害地点プロット図 (志賀町上水)