

小栗田路側帯付近人孔施設隆起



車道に沿って人孔が長い区間にわたり隆起




若葉歩道人孔隆起



若葉歩道人孔隆起

小千谷市管路被災箇所（抜粋）



桜町人孔施設隆起（応急措置中）



桜町交差点歩道部人孔施設隆起(1.0m 以上)



桜町歩道管路施設路面異常(沈下)