

## 付着物の成分分析の状況(速報)



ステンレスに使われているFe(鉄)、Cr(クロム)、  
Ni(ニッケル)が付着していた  
これらに加えてAl(アルミニウム)も検出された

