
計測ダミーの変更に係る調査研究

<目的>

現行CRSアセスメントにおける腹部計測の課題解決を図るために、計測ダミーの変更に向けて以下の調査研究を行う.

- (1) Q3ダミーを用いた前面衝突試験
 - 腹部計測を含むQ3 ダミーを用いたスレッド試験(8ケース)
- (2) 従来の前面衝突試験との比較・検討
 - 含む試験の再現性及び許容誤差等の確認
- (3) Q3ダミーを用いた試験·評価方法の提案
 - ・含むQ3ダミーによる腹部圧力計測の閾値の提案

(1) Q3ダミーを用いた前面衝突試験



く試験条件(案)>

•試験速度:55km/h(変更なし)

・テストベンチ:R44シート(変更なし)

•子供ダミー: Q3ダミー

計測項目:従来と同等(詳細は次ページ参照)

- 試験機種 : 6機種8ケース


従来の前面衝突試験との比較項目

• スレッド試験における計測項目

試験方法			現行CRSアセス	調査研究	
		ダミー	HY- Ⅲ (3yo)	Q3	
前	頭部	移動量	0	0	
		加速度	0	0	
	胸部	加速度	0	0	
突		変位	接触判定	0	
	腹部	荷重または圧力	面圧計	腹部圧力センサ(APTS)	
	その他		取付部破損等	取付部破損等	

〇:計測

面圧計による腹部圧迫の計測;HY-Ⅲ(3yo)



腹部圧力センサ: APTS; Q3






調査研究に用いた機種(CRS)

これまでにCRSアセスメントを行った機種の中で、現在市販されている機種の中から、調査研究に用いる機種(6機種、8ケース)を検討.

CRSタイプ	乳幼児兼用	乳幼児兼用	乳幼児兼用 (回転タイプ)	幼児専用 (学童まで対応)	乳幼児兼用 (回転タイプ)	乳幼児兼用 (前後入替タイプ)	
固定方法	ベルト固定	ベルト固定	ベルト固定	ベルト固定	ISOFIX固定	ISOFIX固定	
サポート レッグ	ı	_	有り	-	有り	有り	
評価年 結果	2014年•優 (腹部荷重:0.118kN)	2014年•普 (腹部荷重:0.656kN)	2016年•普 (腹部荷重:0.192kN)	2011年·普 (腹部荷重:0.443kN)	2015年•良 (腹部荷重:0.123kN)	2014年•優 (腹部荷重:0.156kN)	
外観			DA.				
Test No.	T03	T01,T02,T08	T04	T05	T06	T07	

CRS-WGで検討の結果,腹部荷重が高かった機種を3ケース(再現性を含む)を行い、その他機種については1ケース行う.

腹部圧迫の比較・検討



回帰直線

橙線より左側:事象なし

橙線より右側:×

- Q3とHY-Ⅲでは腹部の計測項目が異なるが、腹部荷重(HY-Ⅲ)と腹部圧力 (Q3)では概ね相関が見られた
- 回帰直線から, 腹部荷重(H-Ⅲ) 1.3{kN]は, 腹部圧力(Q3)115[kPa]に相当
- (参考) UN-R129の閾値は1.0[bar] = 100[kPa]

Q3を用いた評価方法の提案

評価項目・閾値の提案

閾値	現行		改定案		
評価ダミー	HY-Ⅲ (3yo)		Q3		
(年中にしてて、 /	破損がない	0	←		
衝突によるチャイ ルドシートの破損	軽微な破損	0			
77 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	強度部分の破損	×			
在中央工作	頭部移動量≦525mm	0	←		
衝突時の頭部前 方移動量	525<頭部移動量≦600mm	0			
73 12 33 12	600mm<頭部移動量	×			
衝突によって頭部	頭部合成加速度≦637m/s²(65G)	0	←		
に生じる力	637m/s ² (65G)<頭部合成加速度	0			
衝突によって胸部	胸部合成加速度≦588m/s²(60G)	0			
に生じる力	588m/s ² (60G)<頭部合成加速度	0	,		
	衝突時にバックルが解離した.	×			
その他事象	衝突時にCRS本体からベルト放出	×			
	腹部圧迫等のおそれ(1.3kN<腹部面圧)	×	115kPa<腹部圧力(APTS) ×		

- 評価方法の連続性を維持する観点から、評価項目・閾値を据え置くことを 提案
- 腹部圧迫については、現行CRSアセスにおける腹部面圧の閾値にに相当する腹部圧力として、115[kPa]を超えた場合に×とする