

タカタ製エアバッグリコール未改修車両の「車検を更新しない措置」
対象車両の車種名／認定型式 一覧

2017年10月末

9 パターン			リコール届出番号	
メーカー	車種名	認定型式	運転席側	助手席側
BMW	316ti	GH-AT18		外1933
BMW	318ti	GH-AU20		外1933
BMW	318i	GH-AY20		外1933
BMW	318Ci	GH-AY20		外1933
BMW	320i	GH-AV22		外1933
BMW	325i	GH-AV25		外1933
BMW	330i	GH-AV30		外1933
BMW	330Ci	GH-AV30		外1933
BMW	M3	GH-BL32		外1933