

リコールステッカー貼付の廃止について

リコールによる改善にあたり、自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置としてリコール改善実施済車に対してリコールステッカーを貼付しておりましたが、統一的なリコールステッカー貼付の廃止に伴い、過去のリコール届出についても令和2年11月1日以降に改善を実施するのは当該ステッカーの貼付を廃止することといたしましたので、下記のとおり報告いたします。

なお、当該変更措置に関しましては、別添の案内を弊社HPで周知して参りますとともに、リコール改善の実施状況等のご確認につきましては、弊社HP^(*)での検索又は弊社コールセンター^(*)にて承っておりますことを申し添えいたします。

(*)ご購入先ブランドの車両のリコール改善実施状況等の確認については、当該ブランド各社にて対応

－ 記 －

○ リコール届出書及びリコール届出一覧表の訂正内容

【訂正箇所】

自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置

【訂正内容】

「改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に、No. ●●●●^{*}のステッカーを貼付する。」等の記述を削除する。

※弊社が令和2年10月31日までに届出をおこなったリコール届出番号が対象

以上

マツダ株式会社

リコールステッカー貼付の廃止について

リコールによる改善にあたり、自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置としてリコール改善実施済車に対してリコールステッカーを貼付していましたが、統一的なリコールステッカー貼付の廃止に伴い、過去のリコール届出についても令和2年11月1日以降に改善を実施するのは当該ステッカーの貼付を廃止することといたしましたので、下記のとおり報告いたします。

なお、当該変更措置に関しましては、自動車メーカー（マツダ㈱、スズキ㈱、日産自動車㈱）HPで周知して参りますとともに、リコール改善の実施状況等のご確認につきましては、自動車メーカーHP^(*)での検索又は自動車メーカーのコールセンター^(*)にて承っておりますことを申し添えいたします。

(*)ご購入先ブランドの車両のリコール改善実施状況等の確認については、当該ブランド各社にて対応

－ 記 －

○ リコール届出書及びリコール届出一覧表の訂正内容

【訂正箇所】

自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置

【訂正内容】

「改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に、No. ●●●●^{*}のステッカーを貼付する。」等の記述を削除する。

※弊社が令和2年10月31日までに届出をおこなったリコール届出番号が対象

以上

株式会社マツダE&T



2020年10月1日

リコールステッカー貼付廃止のお知らせ

令和2年(2020年)10月31日をもって、リコール改善実施済車両に貼付しているステッカー(以下、リコールステッカー)の貼付が廃止となります。

これに伴い、令和2年(2020年)11月1日以降のリコール改善作業につきましては、リコールステッカー貼付作業を廃止させていただきます。

<これまで貼付してきたリコールステッカー>

例) 運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に貼付するケース



■リコール改善実施状況につきましては、以下のいずれかの方法でご確認いただけます。

【リコール改善実施状況のご確認方法】

1. 弊社リコール情報検索ページ(以下 URL)で、車台番号を入力して検索

<https://www2.mazda.co.jp/service/recall/vsearch>

2. マツダコールセンターへのお問合せ

マツダコールセンター(担当窓口):

 0120-386-073

<受付時間>

平日:9:00~17:00、

土日祝:9:00~12:00 13:00~17:00

※長期連休期間中は変更となる可能性があります。詳細は、この Web ページ下部をご参照ください。

3. 日本自動車整備振興会連合会の車両リコール状況確認ページ(以下URL)で、車台番号を入力して検索

<https://www.jaspa.or.jp/portals/recallsearch/index.html>

4. お車でのご確認

識別位置につきましては、各リコールの改善箇所説明図※でご確認いただけます。

※改善箇所説明図は、該当リコールのページの「改善箇所説明図」をクリックするとご覧いただけます。