

リコールステッカー貼付の廃止について

リコールによる改善にあたり、自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置としてリコール改善実施済車に対してリコールステッカーを貼付しておりましたが、統一的なリコールステッカー貼付の廃止に伴い、過去のリコール届出についても令和2年11月1日以降に改善を実施するものは当該ステッカーの貼付を廃止することといたしましたので、下記のとおり報告いたします。

なお、当該変更措置に関しましては、別添の案内を弊社HPで周知して参りますとともに、リコール改善の実施状況等のご確認につきましては、トヨタ車、レクサス車各々のHP^(*)での検索又はトヨタ車：お客様相談センターやレクサス車：レクサスインフォメーションデスク^(*)にて承っておりますことを申し添えいたします。

(*)ご購入先ブランドの車両のリコール改善実施状況等の確認については、当該ブランド各社にて対応

記

○ リコール届出書及びリコール届出一覧表の訂正内容

【訂正箇所】

自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置

【訂正内容】

「改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に、No.●●●●*のステッカーを貼付する。」等の記述を削除する。

※弊社および NEW UNITED MOTOR MANUFACTURING, INC. が令和2年10月31日までに届出をおこなったリコール届出番号が対象

以上

トヨタ自動車株式会社

リコールステッカー貼付の廃止について

リコールによる改善にあたり、自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置としてリコール改善実施済車に対してリコールステッカーを貼付していましたが、統一的なリコールステッカー貼付の廃止に伴い、過去のリコール届出についても令和2年11月1日以降に改善を実施するのは当該ステッカーの貼付を廃止することといたしましたので、下記のとおり報告いたします。

なお、当該変更措置に関しましては、別添の案内をトヨタHPで周知して参りますとともに、リコール改善の実施状況等のご確認につきましては、トヨタHPでの検索又はお客様相談センターにて承っておりますことを申し添えいたします。

記

○ リコール届出書及びリコール届出一覧表の訂正内容

【訂正箇所】

自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置

【訂正内容】

「改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に、No.●●●●*のステッカーを貼付する。」等の記述を削除する。

※弊社が令和2年10月31日までに届出をおこなったリコール届出番号が対象


以上

Toyota Motor Manufacturing, Kentucky, Inc.

リコールステッカー貼付廃止のお知らせ

リコールを実施したお車に貼付しておりましたリコールステッカーを、令和2年11月1日より、令和2年10月31日までに届出を実施した全ての案件も対象に含め、一律に貼付を廃止します。

リコールステッカー貼付位置の代表例：運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に貼付しています。



リコール実施の有無をご確認される場合は、以下のいずれかの方法にてご確認いただけます。

【ご確認方法】


1. 当社H P（以下URL）で車台番号を入力して検索
<https://www.toyota.co.jp/recall-search/dc/search>
2. 日本自動車整備振興会連合会H P（以下URL）で車台番号を入力して検索
<https://www.jaspa.or.jp/portals/recallsearch/index.html>

3. 以下のフリーコールへのお問合せ

トヨタ車：当社お客様相談センター

 **0800-700-7700**

レクサス車：レクサスインフォメーションデスク

 **0800-500-5577**

4. リコール実施後に車両に施す識別を確認

識別位置につきましては、各リコールの改善箇所説明図※よりご確認頂けます。

※当社H P内のリコール等情報（以下URL）の該当リコールページの改善箇所説明図をクリックし、ご確認頂けます。

トヨタ車：<https://toyota.jp/recall/>

レクサス車：<https://lexus.jp/recall/>

例）車台番号打刻の末尾の上に黄色ペイントを塗布する。

