

装置別リコール届出件数（平成30年度～令和4年度及び5カ年平均）

装置名		届出件数及び その割合	国産車						輸入車						全体						
			H30	R1	R2	R3	R4	5力年 平均	H30	R1	R2	R3	R4	5力年 平均	H30	R1	R2	R3	R4	5力年 平均	
原動機	届出 件数	(件)	43	33	28	30	26	32	18	29	44	32	41	33	61	62	72	62	67	65	
		(%)	16.4	13.8	13.0	13.8	13.9	14.3	9.4	14.7	23.2	18.1	18.7	16.8	13.5	14.2	17.8	15.7	16.5	15.5	
動力伝達装置	届出 件数	(件)	35	30	23	11	17	23	13	25	21	10	15	17	48	55	44	21	32	40	
		(%)	13.4	12.6	10.7	5.1	9.1	10.4	6.8	12.7	11.1	5.6	6.8	8.6	10.6	12.6	10.9	5.3	7.9	9.6	
電気装置	届出 件数	(件)	27	26	27	19	27	25	19	22	15	9	32	19	46	48	42	28	59	45	
		(%)	10.3	10.9	12.6	8.8	14.4	11.3	9.9	11.2	7.9	5.1	14.6	10.0	10.2	11.0	10.4	7.1	14.5	10.6	
燃料装置	届出 件数	(件)	20	26	21	19	6	18	18	15	21	16	12	16	38	41	42	35	18	35	
		(%)	7.6	10.9	9.8	8.8	3.2	8.2	9.4	7.6	11.1	9.0	5.5	8.4	8.4	9.4	10.4	8.9	4.4	8.3	
制動装置	届出 件数	(件)	23	32	18	22	21	23	18	14	16	21	25	19	41	46	34	43	46	42	
		(%)	8.8	13.4	8.4	10.1	11.2	10.4	9.4	7.1	8.4	11.9	11.4	9.7	9.1	10.6	8.4	10.9	11.3	10.0	
車枠・車体	届出 件数	(件)	28	15	15	18	18	19	12	11	17	6	17	13	40	26	32	24	35	31	
		(%)	10.7	6.3	7.0	8.3	9.6	8.4	6.3	5.6	8.9	3.4	7.8	6.5	8.8	6.0	7.9	6.1	8.6	7.5	
灯火装置	届出 件数	(件)	8	15	22	20	15	16	8	13	8	7	16	10	16	28	30	27	31	26	
		(%)	3.1	6.3	10.2	9.2	8.0	7.1	4.2	6.6	4.2	4.0	7.3	5.3	3.5	6.4	7.4	6.9	7.6	6.3	
排出ガス発散防止装 置	届出 件数	(件)	16	10	12	15	8	12	20	2	8	6	5	8	36	12	20	21	13	20	
		(%)	6.1	4.2	5.6	6.9	4.3	5.4	10.5	1.0	4.2	3.4	2.3	4.2	7.9	2.8	4.9	5.3	3.2	4.9	
走行装置	届出 件数	(件)	15	2	14	12	8	10	1	4	3	5	1	3	16	6	17	17	9	13	
		(%)	5.7	0.8	6.5	5.5	4.3	4.6	0.5	2.0	1.6	2.8	0.5	1.4	3.5	1.4	4.2	4.3	2.2	3.1	
乗車装置	届出 件数	(件)	4	12	6	5	16	9	16	11	11	15	16	14	20	23	17	20	32	22	
		(%)	1.5	5.0	2.8	2.3	8.6	3.8	8.4	5.6	5.8	8.5	7.3	7.1	4.4	5.3	4.2	5.1	7.9	5.3	
かじ取装置	届出 件数	(件)	6	4	8	10	4	6	8	12	6	5	9	8	14	16	14	15	13	14	
		(%)	2.3	1.7	3.7	4.6	2.1	2.9	4.2	6.1	3.2	2.8	4.1	4.1	3.1	3.7	3.5	3.8	3.2	3.4	
緩衝装置	届出 件数	(件)	4	4	8	5	3	5	5	3	2	14	9	7	9	7	10	19	12	11	
		(%)	1.5	1.7	3.7	2.3	1.6	2.1	2.6	1.5	1.1	7.9	4.1	3.4	2.0	1.6	2.5	4.8	3.0	2.7	
そ の 他	エアバッグ**2	届出 件数	(件)	12	15	5	4	6	8	23	30	12	17	10	18	35	45	17	21	16	27
		(%)	4.6	6.3	2.3	1.8	3.2	3.8	12.0	15.2	6.3	9.6	4.6	9.4	7.7	10.3	4.2	5.3	3.9	6.4	
	エアバッグ 以外	届出 件数	(件)	21	15	8	27	12	17	12	6	6	14	11	10	33	21	14	41	23	26
		(%)	8.0	6.3	3.7	12.4	6.4	7.4	6.3	3.0	3.2	7.9	5.0	5.0	7.3	4.8	3.5	10.4	5.7	6.3	
合計		届出 件数	(件)	262	239	215	217	187	224	191	197	190	177	219	195	453	436	405	394	406	419
			(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

*1：リコール届出が複数の装置に跨る場合には区分毎に集計しているため、届出件数の合計は国土交通省における報道発表資料及び表1-10に示す車種（用途）の届出件数の合計より多くなる。

*2：エアバッグは「その他」の装置に分類されているが、エアバッグ届出件数増加のため、便宜上「エアバッグ」と「エアバッグ以外」に区別し集計している。