

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111内線42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成17年6月15日

リコール届出番号	1453	リコール開始日	平成17年6月16日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 ヴィルフリート・ポート TEL 0120-324-230		
不具合の部位(部品名)	原動機(ピストン)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ピストンの鋳造工程が不適切なため、ピストンピンボス部付近に鋳造不良のあるピストンをエンジンに組み付けたものがある。 そのため、そのまま長時間高回転で使用を続けると、当該部に亀裂が発生し、最悪の場合、ピストンが破損し、エンジンが停止するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジン一式を良品のピストンを組込んだエンジンと交換する。		
不具合件数	なし	事故の有無	なし
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメールまたは、直接訪問して通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・ 改善実施済車には、後面ガラス左下隅又は後面ガラスを有しない車両にあっては運転者席左側ガラス後方部にNo.1453のステッカーを貼り付ける。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	PA-FK61FD	ふそう ファイター	FK61FD-770001～FK61FD-770002 平成16年6月8日～平成16年6月10日	2	
	PA-FK61FG		FK61FG-770002～FK61FG-770016 平成16年5月21日～平成16年7月14日	14	
	PA-FK61FGX		FK61FGX-770003 平成16年7月8日	1	
	PA-FK61FH		FK61FH-770001～FK61FH-770012 平成16年5月21日～平成16年7月16日	12	
	PA-FK61FJ		FK61FJ-770003～FK61FJ-770023 平成16年5月21日～平成16年7月19日	21	
	PA-FK61FK		FK61FK-770008～FK61FK-770187 平成16年5月21日～平成16年7月15日	180	
	PA-FK61FL		FK61FL-770001～FK61FL-770005 平成16年5月24日～平成16年7月21日	5	
	PA-FK61FM		FK61FM-770001～FK61FM-770007 平成16年6月7日～平成16年7月12日	7	
	PA-FK61FS		FK61FS-770001 平成16年6月15日	1	
	PA-FK64FK		FK64FK-770003～FK64FK-770098 平成16年5月24日～平成16年7月14日	92	
	PA-FK64FL		FK64FL-770001～FK64FL-770005 平成16年6月11日～平成16年7月14日	4	
	PA-FK64FM		FK64FM-770002～FK64FM-770004 平成16年7月13日～平成16年7月14日	3	
	PA-FK64FS		FK64FS-770001 平成16年6月25日	1	

車名	型 式	通称名	リ コ ール 対 象 車 の 車 台 番 号 の 範 囲 及 び 製 作 期 間	リ コ ール 対 象 車 の 台 数	備 考
三菱	PA-FL63FD	ふそう ファイター	FL63FD-770002～FL63FD-770005 平成 16 年 6 月 24 日～平成 16 年 6 月 30 日	4	
	PA-FL63FG		FL63FG-770001～FL63FG-770002 平成 16 年 6 月 24 日～平成 16 年 6 月 24 日	2	
	PJ-FK61FEZ		FK61FEZ-770002～FK61FEZ-770005 平成 16 年 5 月 31 日～平成 16 年 7 月 8 日	4	
	PJ-FK61FGZ		FK61FGZ-770001～FK61FGZ-770003 平成 16 年 5 月 24 日～平成 16 年 6 月 15 日	3	
	PJ-FK61FHZ		FK61FHZ-770001～FK61FHZ-770002 平成 16 年 7 月 12 日～平成 16 年 7 月 14 日	2	
	PJ-FK61FJZ		FK61FJZ-770001～FK61FJZ-770011 平成 16 年 5 月 24 日～平成 16 年 7 月 15 日	11	
	PJ-FK61FKZ		FK61FKZ-770002～FK61FKZ-770032 平成 16 年 5 月 24 日～平成 16 年 7 月 15 日	31	
	PJ-FK61FLZ		FK61FLZ-770001～FK61FLZ-770004 平成 16 年 5 月 24 日～平成 16 年 7 月 1 日	4	
	PJ-FK61FMZ		FK61FMZ-770001～FK61FMZ-770007 平成 16 年 5 月 27 日～平成 16 年 6 月 28 日	7	
	PJ-FK64FJZ		FK64FJZ-770001 平成 16 年 6 月 24 日	1	
	PJ-FK64FKZ		FK64FKZ-770002～FK64FKZ-770007 平成 16 年 6 月 24 日～平成 16 年 6 月 26 日	6	
	PJ-FK64FLZ		FK64FLZ-770001～FK64FLZ-770003 平成 16 年 6 月 15 日～平成 16 年 6 月 28 日	3	
	PJ-FK64FMZ		FK64FMZ-770001～FK64FMZ-770002 平成 16 年 5 月 24 日～平成 16 年 6 月 18 日	2	
	PJ-FM62FJZ		FM62FJZ-770001 平成 16 年 7 月 9 日	1	
	PJ-FM62FLZ		FM62FLZ-770003～FM62FLZ-770010 平成 16 年 6 月 7 日～平成 16 年 7 月 13 日	8	
	PJ-FM62FMZ		FM62FMZ-770001～FM62FMZ-770004 平成 16 年 6 月 8 日～平成 16 年 7 月 14 日	4	
	PJ-FQ61FM		FQ61FM-770001～FQ61FM-770003 平成 16 年 6 月 8 日～平成 16 年 7 月 20 日	3	
	PJ-FQ61FN		FQ61FN-770001～FQ61FN-770004 平成 16 年 6 月 29 日～平成 16 年 7 月 20 日	4	
PJ-FQ61FS	FQ61FS-770001～FQ61FS-770002 平成 16 年 7 月 12 日～平成 16 年 7 月 15 日	2			
PJ-FQ61FU	FQ61FU-770001～FQ61FU-770002 平成 16 年 7 月 9 日～平成 16 年 7 月 15 日	2			
	(計 33 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 16 年 5 月 21 日～平成 16 年 7 月 21 日	(計 447 台)	

備考) 本件は、平成 17 年 6 月 15 日付、届出番号「1 4 5 3」にてリコール届出を行ったものですが、対象車両の選定に一部誤りがあることが判明したため、対象車両の車台番号の範囲、製作期間及び台数を訂正するものです。

(平成 18 年 3 月 23 日)

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。