

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課  
 リコール対策室  
 TEL: 03-5253-8111 内線 42353  
 アドレス: <http://www.mit.go.jp/>

## リコール届出一覧表

リコール届出日:平成18年7月27日

リコール届出番号	外 - 1324	リコール開始日	平成18年7月28日
届出者の氏名又は名称	ルノー・ジャポン株式会社 代表取締役 徳山公信	製作国:フランス 製作者名:ルノー 問い合わせ先:サービス部 03-4288-8450	
不具合の部位(部品名)	制動装置 (ブレーキペダル)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車両の衝突時等、過大な衝撃を受けた際にブレーキペダルと下肢の間に余裕を確保するためブレーキペダル部に装着されている折れ込み機構のロックプレートが取り付けられていないものがある。このため、ブレーキペダルが正規位置と異なる状態で取付けされているものがあり、制動時に適正な制動効果が得られなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ブレーキペダルに折れ込み機構ロックが装備されているかを点検する。またロックが装備されていない場合は、ブレーキペダルを良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	フランス本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関紙に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、後面ガラス左下隅に外 NO.1324 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ルノー	GH-MK4M	メガーヌ	VF1BM0J0E29123756 ~ VF1BM0J0E40623561 平成15年1月15日 ~ 平成16年1月28日	322台	
	GH-MF4		VF1BM1N0E30620688 ~ VF1BM1N0E40623591 平成15年9月26日 ~ 平成16年1月21日	682台	
	GH-KMF4		VF1KM1N0E30623166 ~ VF1KM1N0E30623172 平成16年1月12日 ~ 平成16年2月9日	6台	
	GH-KMK4M		VF1KM0J0E30623176 ~ VF1KM0J0E30623181 平成16年1月12日 ~ 平成16年2月11日	6台	
(計4型式)		(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成15年1月15日 ~ 平成16年2月11日	(計1016台)	

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。