


改善箇所説明図（型式 SC-GD013A の例）



ブレーキ用アキュムレータのガス注入バルブのシール性が不足しているため、ガスが漏れることがある。そのため、そのまま使用を続けると、ガスの圧力が低下し、最悪の場合、制動停止距離が伸びるおそれがある。

改善措置の内容： 全車両、ブレーキ用アキュムレータを対策品と交換する。

識別： 改善実施車のブレーキ用アキュムレータのガスバルブカバーには、製造番号の末尾に「A」を打刻し識別する。