

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策対策室 TEL:03-5253-8111 内線 42353
アドレス	http://www.mlit.go.jp

改善対策届出一覧表

改善対策届出日 平成 18 年 10 月 18 日

改善対策届出番号	337	改善対策開始日	平成 18 年 10 月 19 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 ヘスス・コルドバ 〔製作国 : ドイツ連邦共和国 製作者名: バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社 問い合わせ先: BMW カスタマー・サポート (フリーダイヤル) 0120-55-3578〕		
不具合の部位(部品名)	座席 (シートヒーター)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前席座面にあるシートヒーターのELEMENT部への電気配線の取りまわしに不適切なものがあるため、乗降時に度重なる圧力負荷がELEMENT部にかかった場合、当該ELEMENT部の一部が損傷し、最悪の場合、座面の一部が焦げるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該部品の良否を判定し、不具合品の場合は対策品の配線を追加する。		
不具合件数	187 件	事故の有無	なし
発見の動機	国内におけるクレーム情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者: ダイレクト メールで通知する。 ・自動車分解整備事業者: 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。 		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
BMW	GH-NA25	525i	WBANA51030B037088 ~ WBANA51030B046437 平成 15 年 9 月 4 日 ~ 平成 16 年 6 月 29 日	1,042	
			WBANA52000B564004 ~ WBANA52010B572712 平成 15 年 8 月 11 日 ~ 平成 16 年 6 月 30 日	4,256	
	GH-NG25	525i ツェリング	WBANG52060B097007 ~ WBANG52000B097651 平成 16 年 3 月 30 日 ~ 平成 16 年 6 月 30 日	400	
GH-NA30		530i	WBANA71060B105721 ~ WBANA71050B106729 平成 15 年 8 月 12 日 ~ 平成 15 年 8 月 21 日	2	
			WBANA71010B600909 ~ WBANA71000B610251 平成 15 年 9 月 3 日 ~ 平成 16 年 6 月 29 日	1,224	

車名	型 式	通 称 名	改善対策対象車の車台番号(シリアル番号)の 範囲及び製作期間	改善対策対象 車の台数	備考	
BMW	GH-NA30	530i	WBANA72090B184512 ~ WBANA72060B188999 平成 15 年 9 月 2 日 ~ 平成 16 年 1 月 23 日	2, 221		
			WBANA72060B787000 ~ WBANA720X0B789526 平成 16 年 1 月 23 日 ~ 平成 16 年 6 月 30 日	855		
	GH-NB44	545i	WBANB31060B077053 ~ WBANB31090B080304 平成 15 年 8 月 22 日 ~ 平成 16 年 6 月 29 日	278		
			WBANB32010B360118 ~ WBANB32070B361676 平成 15 年 9 月 12 日 ~ 平成 16 年 6 月 30 日	514		
	GH-GL36	735i	WBAGL41080DL95482 ~ WBAGL41000DL96609 平成 15 年 9 月 15 日 ~ 平成 16 年 6 月 29 日	112		
			WBAGL42040DD81225 ~ WBAGL42050DD82061 平成 15 年 9 月 18 日 ~ 平成 16 年 6 月 30 日	309		
	GH-GL44	745i	WBAGL61020DM63125 ~ WBAGL61020DM63450 平成 15 年 12 月 3 日 ~ 平成 16 年 2 月 11 日	2		
			WBAGL62040DJ94317 ~ WBAGL62010DJ94467 平成 16 年 1 月 9 日 ~ 平成 16 年 2 月 3 日	3		
	GH-GN44	745Li	WBAGN61050DP90709 ~ WBAGN61040DP92466 平成 15 年 9 月 30 日 ~ 平成 16 年 2 月 26 日	3		
			WBAGN62020DE57076 ~ WBAGN62010DE57313 平成 15 年 10 月 2 日 ~ 平成 16 年 4 月 27 日	4		
		(計 7 型式)	(計 7 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 15 年 8 月 11 日 ~ 平成 16 年 6 月 30 日	(11, 225 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。