




－ 改善箇所説明図 －



ブレーキ用油圧ポンプ



制御バルブ



エンジン・アッセンブリ

基準不適合発生箇所

ブレーキ用油圧ポンプの制御バルブの防塵性が不適切なため、作動油中に微細な異物が混入し、バルブが固着することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ブレーキ用油圧が低下し、最悪の場合、制動力が低下するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、ブレーキ用油圧ポンプを対策品と交換する。

注：  は、交換部品を示す。

識別：対策済み車両には、ブレーキ用油圧ポンプの固定用ボルト頭部に白ペンキを塗布する。