

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL：03-5253-8111 内線42353
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年1月17日

リコール届出番号	1803	リコール開始日	平成19年1月18日
届出者の氏名又は名称	川崎重工業株式会社 問い合わせ先：汎用機カンパニー品質保証本部 代表取締役社長 大橋 忠晴 TEL 078-921-1421		
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料ゲージ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料タンクの製造工程において、燃料ゲージをタンクに取り付けるボルトを過大なトルクで締付けたため、ガスケットを大きく変形させたものがあり、ガソリンにより膨潤し更に大きく変形しているものがある。そのため、ガスケットの取付けボルト部分の気密性が損なわれ、ガソリンが漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ガスケットと取付けボルトを対策品と交換し、取付けボルトを規定のトルクで締付ける。		
不具合件数	5件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、ステアリングヘッドパイプの車台番号打刻位置付近に No. 1803 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
カワサキ	BA-ZR250B	バリウスⅡ	ZR250B-035138 ～ ZR250B-035854 平成18年1月14日 ～ 平成18年7月11日	688	
カワサキ	BC-ZR400E	ZRX	ZR400E-053043 ～ ZR400E-053272 平成18年1月23日 ～ 平成18年6月21日	206	
		ZRX-Ⅱ	ZR400E-346043 ～ ZR400E-346247 平成18年1月21日 ～ 平成18年6月26日	190	
カワサキ	BC-ZR750C	ゼファー750	ZR750C-075289 ～ ZR750C-077252 平成16年10月15日 ～ 平成17年4月13日	262	
			ZR750C-077534 ～ ZR750C-079765 平成17年9月8日 ～ 平成18年8月22日	913	
カワサキ	BC-ZR750F	ZR-7S	ZR750F-112001 ～ ZR750F-112081 平成16年10月14日 ～ 平成17年4月7日	81	
			ZR750F-112202 ～ ZR750F-112361 平成17年9月2日 ～ 平成17年12月14日	160	

カワサキ	BC-ZRT10A	ゼファー1100	ZRT10A-069001 ～ ZRT10A-069132 平成 16 年 10 月 6 日 ～ 平成 17 年 3 月 25 日	132	
			ZRT10A-069398 ～ ZRT10A-070528 平成 17 年 9 月 6 日 ～ 平成 18 年 7 月 31 日	608	
	(計 6 型式)	(計 7 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 16 年 10 月 6 日 ～ 平成 18 年 8 月 22 日	(計 3,240 台)	

(備考) 本案件は、リコール「届出番号 1 6 9 8 (平成 1 8 年 7 月 1 9 日)」にて届出を行ったものですが、対象範囲の選定漏れがあったため、対象範囲を追加して、届出をするものです。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。