

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL:03-5253-8111 内線 42353
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年1月26日

リコール届出番号	外-1376	リコール開始日	平成19年1月27日
届出者の氏名又は名称	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラー・クライスラー社 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html ダイムラー・クライスラー日本株式会社 代表取締役 ハンス・テンペル		
不具合の部位(部品名)	窓ふき器等(ワイパ及びウインドウ・ウォッシャ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ステアリング・コラムのコンビネーション・スイッチにおいて、ワイパ及びウインドウ・ウォッシャ作動用電気配線被膜の耐久性が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、被膜が早期に損傷するものがあり、被膜が剥がれ、最悪の場合、配線が断線し、ワイパ又はウインドウ・ウォッシャが作動しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該スイッチを対策品と交換する。		
不具合件数	6件	事故の有無	0件
発見の動機	市場からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo.1376のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	DBA-169032	A170	WDD1690322J145986～WDD1690322J328292 平成17年6月13日～平成18年7月18日	5,558	
	DBA-169033	A200	WDD1690332J146061～WDD1690332J311855 平成17年6月13日～平成18年5月18日	613	
	CBA-169034	A200 ターボ	WDD1690342J156035～WDD1690342J328133 平成17年8月31日～平成18年6月15日	296	
	CBA-245232	B170	WDD2452322J011669～WDD2452322J115362 平成17年8月5日～平成18年6月15日	3,221	
	CBA-245233	B200	WDD2452332J012995～WDD2452332J115388 平成17年8月31日～平成18年6月15日	1,043	
	CBA-245234	B200 ターボ	WDD2452342J014684～WDD2452342J114629 平成17年8月5日～平成18年6月15日	276	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	GH-203246	C180 コンプレッサー ステーション ワゴン	WDB2032462F704619～WDB2032462F730299 平成17年5月16日～平成17年7月29日	544	
	DBA-203246		WDB2032462F713756～WDB2032462F826957 平成17年6月23日～平成18年6月15日	1,247	
	GH-203242	C200 コンプレッサー ステーション ワゴン	WDB2032422F704663～WDB2032422F727887 平成17年5月16日～平成17年7月20日	76	
	DBA-203242		WDB2032422F729194～WDB2032422F826970 平成17年7月20日～平成18年6月15日	232	
	GH-203240	C230 コンプレッサー ステーション ワゴン	WDB2032402F704593～WDB2032402F724452 平成17年5月16日～平成17年7月12日	99	
	DBA-203252	C230 ステーション ワゴン	WDB2032522F707437～WDB2032522F827189 平成17年6月13日～平成18年7月26日	583	
	GH-203261	C240 ステーション ワゴン	WDB2032612F704645～WDB2032612F723729 平成17年5月16日～平成17年7月12日	12	
	GH-203281	C240 4MATIC ステーション ワゴン	WDB2032811F706653～WDB2032811F722253 平成17年5月18日～平成17年7月12日	10	
	DBA-203254	C280 ステーション ワゴン	WDB2032542F729276～WDB2032542F825325 平成17年7月27日～平成18年6月15日	138	
	DBA-203292	C280 4MATIC ステーション ワゴン	WDB2032921F732644～WDB2032921F823679 平成17年8月1日～平成18年6月7日	59	
	DBA-203276	C55 ステーション ワゴン	WDB2032762F714565～WDB2032762F810066 平成17年7月11日～平成18年6月27日	6	
	(計17型式)	(計15車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成17年5月16日～平成18年7月26日	(計14,013台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。