






ハイブリッド車において、電圧変換装置（DC-DCコンバータ）の金属製の保護蓋の強度が不足しているため、後部シートの背もたれに乗員の荷重がかかると保護蓋がたわみ、保護蓋と電気配線端子の絶縁ゴムキャップが干渉するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、絶縁ゴムキャップが損傷し、最悪の場合、電気配線端子と保護蓋が短絡することがあり、メインヒューズが切れてエンジンが停止し、再始動できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、電気配線端子部に保護蓋との干渉を防止するステーと樹脂カバーを追加する。



注：  は追加部品を示す。