

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111内線42353
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年3月9日

リコール届出番号	1837	リコール開始日	平成19年3月9日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 ハラルド・ブルストラー TEL 0120-324-230		
不具合の部位(部品名)	警音器		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	警音器用電気配線の取り回しが不適切なため、ハンドル操作を行った際に当該配線に負荷がかかるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、配線が損傷し、最悪の場合、断線して警音器が鳴らなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ステアリングロアカバーを対策品に交換するとともに、クロックスプリング一式を新品に交換する。		
不具合件数	12件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール又は直接訪問等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近又は当該ドアを有しない車両にあっては運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.1837のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	PA-FK61F	ふそう ファイター	FK61F-700016～FK61F-780015 平成17年10月28日～平成18年12月8日	4137	
	PA-FK61FX		FK61FX-700001～FK61FX-700040 平成18年6月16日～平成18年11月6日	25	
	PA-FK61R		FK61R-700008～FK61R-780007 平成17年11月25日～平成18年12月20日	687	
	PA-FK61RX		FK61RX-700002～FK61RX-700102 平成17年11月26日～平成18年11月17日	97	
	PA-FK64F		FK64F-700007～FK64F-780006 平成17年11月19日～平成18年12月6日	1173	
	PA-FK64R		FK64R-700001～FK64R-700069 平成17年11月26日～平成18年11月29日	67	
	PA-FK71D		FK71D-700005～FK71D-780004 平成17年11月25日～平成18年12月6日	1734	
	PA-FK71F		FK71F-700011～FK71F-780010 平成17年10月31日～平成18年12月4日	1467	
	PA-FK71FX		FK71FX-700003～FK71FX-700010 平成18年7月24日～平成18年11月8日	8	
	PA-FK71R		FK71R-700012～FK71R-780011 平成17年11月25日～平成18年12月6日	1933	
	PA-FK71RX		FK71RX-700005～FK71RX-780002 平成17年11月26日～平成18年12月13日	109	
	PA-FK74F		FK74F-700012～FK74F-700214 平成17年11月19日～平成18年11月29日	201	
	PA-FK74R		FK74R-700003～FK74R-780002 平成17年11月26日～平成18年12月7日	115	
	PA-FL63F		FL63F-700003～FL63F-780002 平成17年12月15日～平成18年11月28日	67	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備考
三菱	PA-FL63FX	ふそう ファイター	FL63FX-700003～FL63FX-700036 平成 17 年 12 月 6 日～平成 18 年 10 月 12 日	25	
	PJ-FK62FZ		FK62FZ-700008～FK62FZ-780007 平成 17 年 11 月 29 日～平成 18 年 11 月 30 日	1009	
	PJ-FK65FZ		FK65FZ-700003～FK65FZ-780001 平成 17 年 12 月 2 日～平成 18 年 11 月 30 日	330	
	PJ-FK72FZ		FK72FZ-700011～FK72FZ-780009 平成 17 年 12 月 2 日～平成 18 年 11 月 29 日	424	
	PJ-FK75FZ		FK75FZ-700001～FK75FZ-700047 平成 17 年 12 月 2 日～平成 18 年 11 月 1 日	47	
	PJ-FM62FZ		FM62FZ-700007～FM62FZ-780006 平成 17 年 12 月 20 日～平成 18 年 11 月 30 日	161	
	PJ-FQ62F		FQ62F-700008～FQ62F-780006 平成 17 年 12 月 12 日～平成 18 年 11 月 30 日	381	
	(計 21 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 17 年 10 月 28 日～平成 18 年 12 月 20 日	(計 14,197 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。