

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL 03-5253-8111 内線 42353
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年7月5日

リコール届出番号	1905	リコール開始日	平成19年7月6日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	かじ取り装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	乗合バスのタイヤの切角が不適切なため、スタッドレスタイヤを装着し、ハンドルを最大限度まで切った状態で段差を通過した場合、タイヤがドラッグリンクと接触することがある。そのため、そのままの状態を使用続けると、接触部分に錆が発生し、最悪の場合、当該リンクが折損して、操舵ができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、コーションラベルを運転席横に貼付する。なお、ドラッグリンクに干渉痕がある場合は、新品と交換するとともに、切角ストoppを調整する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	他社からの情報及び市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.1905のステッカーを貼付する。		

車 名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備 考
いすゞ	KC-LV280L	キュービック	LV280L-3000001～LV280L-3000478 平成6年9月30日～平成12年5月31日	342	
	KC-LV280N		LV280N-3000001～LV280N-3000465 平成7年7月12日～平成12年4月27日	354	
	KC-LV280Q		LV280Q-3000001～LV280Q-3000107 平成7年9月1日～平成12年5月26日	76	
	KC-LV380L		LV380L-3000001～LV380L-3000563 平成7年8月25日～平成12年5月26日	432	
	KC-LV380N		LV380N-3000001～LV380N-3000538 平成7年9月18日～平成12年5月18日	332	
	KC-LV380Q		LV380Q-3000002～LV380Q-3000088 平成7年9月19日～平成12年5月12日	76	
	NE-LV288L		LV288L-3000022～LV288L-3000074 平成9年1月21日～平成12年1月28日	25	
	NE-LV288N		LV288N-3000001～LV288N-3000014 平成8年2月22日～平成12年2月18日	10	
	KL-LV280L1	エルガ	LV280L1-3000001～LV280L1-3000792 平成12年9月27日～平成16年1月22日	23	
			LV280L1-7000031～LV280L1-7000236 平成16年7月20日～平成17年4月11日	5	

車 名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備 考
いすゞ	KL-LV280N1	エルガ	LV280N1-3000003～LV280N1-3000418 平成12年6月29日～平成16年3月18日	97	
			LV280N1-7000025～LV280N1-7000199 平成16年7月26日～平成17年7月29日	27	
	KL-LV280Q1		LV280Q1-3000004～LV280Q1-3000108 平成12年5月31日～平成16年5月19日	74	
			LV280Q1-7000001～LV280Q1-7000057 平成16年6月23日～平成17年8月18日	33	
	KL-LV380L1		LV380L1-3000005～LV380L1-3000006 平成13年1月30日～平成13年2月27日	2	
	KL-LV380N1		LV380N1-3000003～LV380N1-3000005 平成12年9月18日～平成12年9月18日	3	
	PJ-LV234L1		LV234L1-7000086～LV234L1-7001143 平成17年1月24日～平成19年4月19日	20	
	PJ-LV234N1		LV234N1-7000008～LV234N1-7000559 平成17年8月19日～平成19年5月29日	118	
	PJ-LV234Q1		LV234Q1-7000002～LV234Q1-7000098 平成17年9月5日～平成19年5月7日	60	
	(計16型式)	(計2車種)	(製作期間全体の範囲) 平成6年9月30日～平成19年5月29日	(合計2,109台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。