



改善箇所説明図



車両下面

拡大図

基準不適合発生箇所



750mm

600mm

遮熱板本体



遮熱板装着

エンジンルームと車室を仕切る隔壁部（バルクヘッド）において、遮熱板が取り付けられていない車両がある。そのため、エンジンルームの過熱により隔壁部防音材が熱せられ、最悪の場合、火災になる恐れがある。

全車両、遮熱板を取り付ける。