




改善箇所説明図



基準不適合箇所拡大図



リコール対象装置の識別方法



基準不適合発生箇所

年少者用補助乗車装置（チャイルドシート）のシートベルトのバックルの組み立てが不適切なため、バックルのカバーが完全に嵌め込まれていないものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると嵌め込みが外れ、最悪の場合、シートベルトが装着できないものがある。


改善の内容

- ・バックルのカバーが開いているものはチャイルドシートを新品と交換する
- ・バックルカバーが開いていないものはバックルの上に対策カバーを装着する
- ・シートベルトの着脱に関する補足説明書を使用者に送付する

改善前



改善後



樹脂カバー

注： は追加部品を示します。