

第2号様式（リコール届出一覧表）

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL: 03-5253-8111 内線 42353
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成 19年 11月 20日

リコール届出番号	1969	リコール開始日	平成 19年 11月 21日
届出者の氏名又は名称	小平産業株式会社 代表取締役社長 栗栖徳征 問い合わせ先:品質管理部 TEL 0285-23-6295		
不具合の部位(部品名)	方向指示器(作動状態表示装置)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	自動車の前面または後面に備える方向指示器が故障した場合に、運転者席の作動状態表示装置が作動しない。		
改善措置の内容	①補助方向指示器を消費電力の少ないLED型に交換する ②方向指示器制御リレーを増灯用リレーに交換する。 ③方向指示器制御リレーを追加する。		
不具合件数	なし	事故の有無	なし
発見の動機	(社)日本自動車車体工業会からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者:使用者を直接訪問し通知する。又はダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカ付近にNo. 1969のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PJ- CXZ51K6	ギガ	CXZ51K6-7000662~7001548 平成18年3月9日~平成19年1月20日	7台	②
	PJ- CXZ52K6		CXZ52K6-7000196 平成19年6月12日	1台	②
	PJ- CYJ52W6		CYJ52W6-7000034 平成18年8月25日	1台	②
	PJ- CYY52V6		CYY52V6-7000005 平成18年1月11日	1台	②
	PJ- CYZ51P6		CYZ51P6-7000237 平成19年3月24日	1台	②
	PJ- CYZ51Q6		CYZ51Q6-7000173 平成19年3月1日	1台	②
	PJ- CYZ52P6		CYZ52P6-7000026 平成18年12月20日	1台	②
	PJ- CYZ52S6		CYZ52S6-7000004 平成18年1月24日	1台	②

第2号様式（リコール届出一覧表）

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PA- FRD34L4	フォワード	FRD34L4-7000613～7005015 平成17年12月13日～平成19年3月19日	7台	①、②
	PA- FRD34M4		FRD34M4-7000313 平成19年3月20日	1台	②
	PA- FRD34P4		FRD34P4-7000579～7000767 平成18年6月19日～平成19年3月26日	4台	①、②
	PA- FRR34K4		FRR34K4-7001699～7001788 平成18年3月27日～平成18年5月24日	2台	①
	PA- FRR34L4		FRR34L4-7007612～7011082 平成17年12月8日～平成19年1月29日	14台	①、②
	PA- FRR34M4		FRR34M4-7000477～7000896 平成18年7月27日～平成18年11月9日	2台	①
	PA- FRR34P4		FRR34P4-7000884～7001259 平成17年12月15日～平成19年6月7日	8台	①、②
	ADG- FRR90G3S		FRR90G3S-7000099 平成18年1月20日	1台	①
	ADG- FRR90H3S		FRR90H3S-7000327 平成18年7月4日	1台	①
	ADG- FRR90J3S		FRR90J3S-7000669 平成18年6月7日	1台	①
	ADG- FRR90K3S		FRR90K3S-7000569～7002260 平成17年12月19日～平成19年1月17日	4台	①
	ADG- FRR90L3		FRR90L3-7000408～7000671 平成18年6月2日～平成18年6月20日	2台	①
	ADG- FRR90L3S		FRR90L3S-7000029 平成18年2月13日	1台	①
	ADG- FRR90M3		FRR90M3-7000027～7000028 平成18年8月24日～平成18年9月13日	2台	①
	ADG- FRR90P3		FRR90P3-7000043 平成18年7月30日	1台	①
	PA- FRS34P4		FRS34P4-7000699 平成18年10月10日	1台	①
	PA- NPR81N	エルフ	NPR81N-7018935～7030303 平成18年3月16日～平成18年12月22日	4台	①
ニッサン ディーゼル	ADG- CV4XL	-	CV4XL-00068 平成18年9月12日	1台	②
	ADG- CW4XL		CW4XL-20108～20426 平成18年12月20日～平成19年5月25日	3台	②
	ADG- CW4YL		CW4YL-20034～20038 平成19年1月23日～平成19年1月24日	2台	②

第2号様式（リコール届出一覧表）

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン ディーゼル	PB- MK36A	コンドル	MK36A-03285～14532 平成18年3月3日～平成18年10月18日	24台	①
	BGD- MK36C		MK36C-00041～00465 平成19年1月18日～平成19年1月25日	2台	①
	PB- MK37A		MK37A-11079～11165 平成18年9月23日～平成18年9月25日	2台	①
	PB- MK37B		MK37B-10415 平成18年9月7日	1台	①
三菱	PJ- FS50JY	ふそう	FS50JY-540041 平成19年6月22日	1台	②
	PJ- FS54JZ		FS54JZ-542056 平成19年4月11日	1台	②
	PJ- FV50JK		FV50JK-540251～541121 平成18年9月14日～平成18年12月8日	6台	②
	PJ- FV50JY		FV50JY-540269～540401 平成18年11月13日～平成18年12月1日	2台	②
	PJ- FY54JY		FY54JY-540189 平成18年11月27日	1台	②
	PJ- FQ62F	ふそう ファイター	FQ62F-700020～7000022 平成18年1月17日～平成18年1月18日	2台	②
	PA- FK61F		FK61F-700234～704296 平成18年1月20日～平成18年12月20日	13台	①、②
	PJ- FK62FZ		FK62FZ-701519 平成19年6月25日	1台	②
	PA- FK64F		FK64F-700412～701478 平成18年3月27日～平成19年6月4日	7台	①、②
	PA- FK64R		FK64R-700041 平成18年9月27日	1台	①
	PJ- FK65FZ		FK65FZ-700313 平成18年11月24日	1台	②
	PA- FK71D		FK71D-770045 平成17年12月24日	1台	①
	PA- FK71F		FK71F-701501 平成18年11月24日	1台	①
	PA- FK71R		FK71R-700091～701757 平成18年1月31日～平成18年10月24日	3台	①
PA- FK74R	FK74R-700081 平成18年9月16日	1台	①		

第2号様式（リコール届出一覧表）

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	ADG- FS1EKXA	日野 プロテア	FS1EKXD-10505～10719 平成18年9月29日～平成19年3月22日	4台	②
	ADG- FS1EPYA		FS1EPYD-10149～10055 平成18年12月27日～平成19年5月23日	7台	①、②
	ADG- FC7JGWA	日野 レンジャー	FC7JGWA-10252～10537 平成18年3月9日～平成19年2月19日	4台	①
	ADG- FC7JKWA		FC7JKWA-11514～11515 平成18年9月26日	2台	①
	BDG- FD7JJWA		FD7JJWA-10600 平成19年6月19日	1台	①
	ADG- FD7JLWA		FD7JLWA-11501～13304 平成18年1月12日～平成18年9月25日	3台	①
	ADG- FD7JPWA		FD7JPWA-10239～10240 平成18年3月16日	2台	①
	ADG- FD7JPWG		FD7JPWG-10261 平成18年3月30日	1台	①
	ADG- FD8JLWA		FD8JLWA-10371～12065 平成17年12月26日～平成18年12月12日	6台	①
	ADG- FD8JLWG		FD8JLWG-10411～11919 平成18年1月19日～平成18年10月17日	3台	①
	BDG- FD8JLWA		FD8JLWA-12349～12358 平成19年2月20日	2台	①
	BDG- FD8JMWG		FD8JMWG-10386～10387 平成19年5月9日～平成19年5月10日	2台	②
	ADG- FD8JPWG		FD8JPWG-10086～10289 平成18年2月10日～平成18年9月24日	3台	①
	ADG- FE8JMWA		FE8JMWA-10173～10231 平成18年8月28日～平成18年11月24日	2台	①、②
	合計		(計61型式)	(計9車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年12月8日～平成19年6月25日

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。