

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL:03-5253-8111 内線 42353
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年12月4日

リコール届出番号	外-1446	リコール開始日	平成19年12月5日
届出者の氏名又は名称	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG メルセデス・ベンツ日本株式会社 問い合わせ先：専用フリーダイヤル 代表取締役社長 ハンス・テンペル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html		
不具合の部位(部品名)	① 燃料装置(空気調整弁) ② 燃料装置(燃料フィルタ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	① 燃料タンク上部の樹脂製空気調整弁(ベンチレーション・バルブ)の材質が不適切なため、繰り返しの燃料過給油により当該調整弁が燃料に浸ると、早期に劣化することがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該調整弁に亀裂が発生し、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。 ② 樹脂製燃料フィルタ吐出口パイプの耐久性が不十分なものがあるため、燃料圧力により当該パイプが早期に劣化することがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該パイプが折損し、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	① 全車両、当該調整弁を点検し、折損していない場合は、当該調整弁に補強用パイプを追加装着する。また折損している場合は、燃料タンクを対策品と交換する。 ② 全車両、燃料フィルタの部品番号を確認し、対象となるものについて、当該パイプが損傷していない場合は、補強用パイプを対策品と交換し、損傷している場合は、燃料フィルタを対策品と交換する。		
不具合件数	① 95件 ② 47件	事故の有無	① 0件 ② 0件
発見の動機	市場からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロック ストライカー付近にNo.1446のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	-211061-	E200 コンプレッサー	WDB2110422A243787 平成15年2月25日	1	①
	GH-211061	E240	WDB2110612A014944～WDB2110612A809809 平成14年5月29日～平成17年6月14日	8,660	
	DBA-211054C	E280	WDB2110542A784732～WDB2110542A984008 平成17年6月23日～平成18年7月6日	2,232	
		E300	WDB2110542A946486～WDB2110542A999823 平成18年7月24日～平成18年9月8日	39	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	DBA-211054C	E300	WDB2110542B000020～WDB2110542B119359 平成18年8月1日～平成19年3月22日	1,670	①
	-211065C-	E320	WDB2110652A030374 平成14年8月8日	1	
	GH-211065		WDB2110651A004312～WDB2110651A694554 平成14年7月18日～平成16年11月15日	750	
	GH-211065C		WDB2110651A008760～WDB2110651A733688 平成14年3月11日～平成17年1月7日	14,115	
	GH-211082	E320 4MATIC	WDB2110821X107294～WDB2110821X177648 平成15年9月1日～平成17年1月5日	270	
	DBA-211056	E350	WDB2110562A706195～WDB2110562A969519 平成16年12月21日～平成18年5月18日	160	
	DBA-211056C		WDB2110561A710418～WDB2110561A999927 平成16年12月27日～平成18年9月13日	5,903	
			WDB2110561B000017～WDB2110562B119326 平成18年8月1日～平成19年3月22日	1,365	
	DBA-211087	E350 4MATIC	WDB2110871X174225～WDB2110871X223108 平成17年1月24日～平成19年1月16日	264	
			WDB2110871B092900～WDB2110871B116158 平成19年3月22日～平成19年3月23日	5	
	GH-211070	E500	WDB2110701A004318～WDB2110702A814637 平成14年2月19日～平成17年11月9日	5,829	
	CBA-211070		WDB2110701A806006～WDB2110702A961358 平成17年6月14日～平成18年5月8日	361	
	CBA-211072	E550	WDB2110722A945904～WDB2110721A999862 平成18年5月30日～平成18年8月23日	68	
			WDB2110722B000242～WDB2110722B114619 平成18年8月1日～平成19年3月22日	363	
GH-211076	E55	WDB2110761A051832～WDB2110762A809781 平成14年11月14日～平成17年6月14日	1,301	①、②	
DBA-211076		WDB2110762A805076～WDB2110761A962506 平成17年6月14日～平成18年5月18日	174		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	DBA-211077	E63	WDB2110771A947914～WDB2110771A999316 平成18年7月14日～平成18年9月19日	18	①
			WDB2110772B000205～WDB2110772B123466 平成18年8月1日～平成19年3月23日	316	
	-211061-	E240	WDB2112612A282345 平成15年4月28日	1	
	GH-211261	ステーションワゴン	WDB2112612A257053～WDB2112612A819518 平成15年6月9日～平成17年7月11日	2,099	
	DBA-211254C	E280 ステーションワゴン	WDB2112542A784745～WDB2112542A979857 平成17年6月13日～平成18年6月15日	980	
			WDB2112542A946254～WDB2112542A999602 平成18年5月30日～平成18年8月18日	22	
			WDB2112542B000533～WDB2112542B119008 平成18年8月4日～平成19年3月22日	686	
	GH-211265	E320 ステーションワゴン	WDB2112652A268293～WDB2112652A727116 平成15年6月9日～平成17年1月5日	458	
	GH-211265C		WDB2112652A262869～WDB2112652A731466 平成15年6月9日～平成17年1月7日	2,376	
	GH-211282	E320 4MATIC ステーションワゴン	WDB2112821X107408～WDB2112821X179427 平成15年9月1日～平成17年1月28日	454	
	DBA-211256	E350 ステーションワゴン	WDB2112562A709589～WDB2112562A975329 平成17年1月27日～平成18年6月15日	103	
	DBA-211256C		WDB2112562A709612～WDB2112562A999946 平成16年12月20日～平成18年9月11日	1,525	
			WDB2112562B000029～WDB2112562B119269 平成18年8月1日～平成19年3月22日	554	
	DBA-211287	E350 4MATIC ステーションワゴン	WDB2112871X177826～WDB2112871X222815 平成17年1月24日～平成19年1月16日	378	
			WDB2112871B093773～WDB2112871B118909 平成19年3月19日～平成19年3月29日	8	
GH-211270	E500 ステーションワゴン	WDB2112701A307656～WDB2112701A814389 平成15年12月15日～平成17年6月23日	663		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	CBA-211270	E500 ステーションワゴン	WDB2112701A780803～WDB2112701A964406 平成17年6月14日～平成18年5月17日	122	①
	CBA-211272	E550 ステーションワゴン	WDB2112721A947952～WDB2112721A993280 平成18年6月23日～平成18年9月8日	54	
			WDB2112721B002946～WDB2112721B110103 平成18年8月23日～平成19年2月21日	115	
	GH-211276	E55 ステーションワゴン	WDB2112761A334892～WDB2112761A813748 平成15年9月1日～平成17年6月21日	297	①、②
	DBA-211276		WDB2112761A805097～WDB2112761A967419 平成17年7月12日～平成18年5月17日	63	
	DBA-211277	E63 ステーションワゴン	WDB2112771A945923～WDB2112771A998957 平成18年8月18日～平成18年9月8日	2	①
			WDB2112771B017124～WDB2112771B118368 平成18年9月7日～平成19年3月22日	67	
	DBA-219356	CLS350	WDD2193561A002577～WDD2193561A104967 平成16年12月19日～平成19年3月22日	345	
	DBA-219356C		WDD2193562A002571～WDD2193562A105000 平成16年12月2日～平成19年3月23日	4,741	
	CBA-219375	CLS500	WDD2193751A000271～WDD2193751A079111 平成16年11月26日～平成18年6月27日	2,996	
	CBA-219372	CLS550	WDD2193721A070967～WDD2193721A104972 平成18年6月23日～平成19年3月22日	478	
	CBA-219376	CLS55	WDD2193761A000301～WDD2193761A078903 平成16年12月2日～平成18年6月27日	829	
DBA-219377	CLS63	WDD2193771A070780～WDD2193771A104756 平成18年7月18日～平成19年4月2日	269	①	
(計36型式)	(計28車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成14年2月19日～平成19年4月2日	(計64,550台)	① 64,550台 ② 2,664台	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。