

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成20年1月22日

リコール届出番号	2041	リコール開始日	平成20年1月23日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 近藤 詔治 問い合わせ先:お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位(部品名)	原動機(エンジンリターダ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンリターダ(圧縮開放ブレーキ)において、エキゾーストバルブの作動範囲が過大となることがあるため、当該バルブとピストンが干渉し、原動機の異音または異常振動が発生することがある。そのため、そのまま使用を続けると、エキゾーストバルブが破損して、最悪の場合、原動機が停止し、再始動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジンリターダ(圧縮開放ブレーキ)の油圧回路の構成部品(コントロールバルブ・スレーブピストンアウタ及びスレーブピストンスプリング)を対策品に交換する。		
不具合件数	24件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2041のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考	
日野	BDG-FH1AGX	日野 プロフィア	FH1AGX-10015 平成19年 6月30日	1		
	BDG-FH1AHXA		FH1AHX-10015~FH1AHX-10032 平成19年 5月18日~平成19年10月23日	11		
	BDG-FH1ALXA		FH1ALX-10015~FH1ALX-10039 平成19年 5月 7日~平成19年11月 9日	7		
	BDG-FH1ANXA		FH1ANX-10015~FH1ANX-10082 平成19年 5月16日~平成19年12月13日	51		
	BDG-FH1ARXA		FH1ARX-10015~FH1ARX-10018 平成19年 5月16日~平成19年 9月20日	4		
	BDG-FH1ATXA		FH1ATX-10015~FH1ATX-10017 平成19年 7月26日~平成19年 9月26日	3		
	BDG-FH1AVXA		FH1AVX-10015~FH1AVX-10016 平成19年 6月20日~平成19年 7月19日	2		
	BKG-FN1AWXA		BKG-FN1AWXG	FN1AWX-10015~FN1AWX-10288 平成19年 5月 7日~平成19年11月 7日	213	
	BKG-FN1AYYA			FN1AYY-10015~FN1AYY-10079 平成19年 5月 7日~平成19年10月31日	52	
	BKG-FN1AYYG			FR1AKX-10017~FR1AKX-10047 平成19年 5月21日~平成19年11月22日	28	
	BDG-FR1AKXA			FR1ANX-10015~FR1ANX-10023 平成19年 5月15日~平成19年11月21日	8	
	BKG-FR1ANXA					

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考	
	BKG-FR1APXA	日野 プロファイア	FR1APX-10015 平成19年 5月16日	1		
	BDG-FR1APYA BKG-FR1APYA BKG-FR1APYG		FR1APY-10016～FR1APY-10133 平成19年 5月17日～平成19年11月26日	76		
	BKG-FR1ASYA		FR1ASY-10015～FR1ASY-10033 平成19年 7月 9日～平成19年11月16日	16		
	BDG-FR1AWXA BKG-FR1AWXA		FR1AWX-10015～FR1AWX-10031 平成19年 7月 5日～平成19年10月 9日	16		
	BDG-FR1AXYA BDG-FR1AXYG BKG-FR1AXYG		FR1AXY-10015～FR1AXY-10044 平成19年 5月24日～平成19年11月27日	21		
	BDG-FS1AKXA		FS1AKX-10015～FS1AKX-10222 平成19年 5月 7日～平成19年11月 8日	190		
	BDG-FS1APYA		FS1APY-10015～FS1APY-10020 平成19年 7月18日～平成19年 9月25日	6		
	BKG-FW1AXYG		FW1AXY-10016～FW1AXY-10019 平成19年 8月29日～平成19年11月13日	3		
	BDG-GN1AMXA		GN1AMX-10016～GN1AMX-10028 平成19年 5月29日～平成19年10月17日	11		
	BDG-GN1APXA		GN1APX-10015 平成19年 6月21日	1		
	BDG-GN1APYA BDG-GN1APYG		GN1APY-10015～GN1APY-10207 平成19年 5月 7日～平成19年11月16日	166		
	BDG-GN1AUYA		GN1AUY-10016～GN1AUY-10024 平成19年 6月 8日～平成19年10月18日	8		
	BDG-PR1APYF		PR1APY-10015～PR1APY-10029 平成19年 5月17日～平成19年11月26日	12		
	BDG-SH1AHXG		SH1AHX-10016～SH1AHX-10023 平成19年 5月24日～平成19年 9月 8日	7		
	BDG-SH1ALXG		SH1ALX-10015～SH1ALX-10045 平成19年 5月22日～平成19年10月24日	24		
	(計 34 型式)		(計 1 車種)	(製作期間全体の範囲) 平成19年 5月 7日～平成19年12月13日	(計 938 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。