

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111内線42353
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成20年1月24日

リコール届出番号	2042	リコール開始日	平成20年1月25日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 ハラルド・ブルストラー TEL 0120-324-230		
不具合の部位(部品名)	燃料装置(燃料タンク取付金具)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料タンク取付金具の強度が不足しているものがあるため、車体の振動等により当該金具に亀裂が発生し、最悪の場合、燃料タンクが脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料タンク取付金具を確認し、不具合品が装着されている場合は対策品に交換する。		
不具合件数	3件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo.2042のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲および製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	KC-FH217CD	ふそう ファイターミニオン	FH217C-500001 平成8年1月18日	1	
	KC-FH217G		FH217G-500091~FH217G-501281 平成7年6月29日~平成8年5月7日	4	
	KK-FH21HD		FH21HD-550060 平成12年3月16日	1	
	U-FK618EW	ふそう ファイター	FK618E-710001~FK618E-710109 平成5年4月19日~平成6年12月9日	109	
	U-FK618EZ		FK618EZ-710001~FK618EZ-710005 平成5年9月17日~平成6年10月14日	5	
	KC-FK618EW		FK618E-720001~FK618E-721050 平成7年3月31日~平成8年11月11日	60	
	KC-FK618EZ		FK618EZ-720001~FK618EZ-720003 平成7年8月29日~平成7年9月26日	3	
	KC-FK628E		FK628E-730001~FK628E-740012 平成9年6月2日~平成10年11月27日	36	
	KC-FK628EY		FK628EY-730001~FK628EY-740008 平成9年10月13日~平成10年8月11日	15	
	KC-FK629E		FK629E-732001~FK629E-740003 平成9年8月8日~平成10年9月30日	6	
	KC-FL618E		FL618E-721002~FL618E-721038 平成7年8月9日~平成8年12月11日	5	
	KC-FL618EZ		FL618EZ-720002~FL618EZ-720003 平成8年6月12日~平成8年9月14日	2	
	KC-FL638E		FL638E-740007~FL638E-740012 平成10年10月2日~平成10年11月30日	3	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲および製作期間	リコール対象車 の台数	備考
三菱	KK-FK61HE	ふそう ファイター	FK61HE-750001～FK61HE-765169 平成 11 年 5 月 18 日～平成 16 年 4 月 14 日	127	
	KK-FK61HEX		FK61HEX-750023～FK61HEX-765024 平成 11 年 9 月 2 日～平成 15 年 9 月 29 日	16	
	KK-FK71GC		FK71GC-760318～FK71GC-766421 平成 14 年 7 月 15 日～平成 16 年 2 月 3 日	2	
	KK-FK71HC		FK71HC-765711 平成 16 年 4 月 5 日	1	
	KK-FK71HD		FK71HD-765173 平成 16 年 4 月 22 日	1	
	KK-FK71HDY		FK71HDY-550002～FK71HDY-765064 平成 11 年 4 月 27 日～平成 16 年 7 月 28 日	172	
	KK-FK71HE		FK71HE-760082～FK71HE-760143 平成 14 年 6 月 28 日～平成 14 年 9 月 4 日	3	
	KK-FK71HEY		FK71HEY-550001～FK71HEY-765031 平成 11 年 6 月 24 日～平成 16 年 6 月 7 日	88	
	KK-FL61HEX		FL61HEX-750001 平成 12 年 6 月 29 日	1	
	KK-FL63HE		FL63HE-750004～FL63HE-765002 平成 11 年 7 月 5 日～平成 15 年 8 月 21 日	24	
	KK-FL63HEX		FL63HEX-750001～FL63HEX-765003 平成 13 年 5 月 30 日～平成 15 年 8 月 18 日	7	
	KL-FK71HDZ		FK71HDZ-750001～FK71HDZ-765214 平成 13 年 5 月 23 日～平成 17 年 7 月 18 日	278	
	KL-FK71HEZ		FK71HEZ-750001～FK71HEZ-765036 平成 13 年 8 月 27 日～平成 17 年 6 月 10 日	46	
	PA-FK61FG		FK61FG-770013 平成 16 年 8 月 5 日	1	
(計 27 型式)	(計 2 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 5 年 4 月 19 日～平成 17 年 7 月 18 日	(計 1,017 台)		

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。