

連絡先:自動車交通局 技術安全部 審査課 リコール対策室
 TEL:03-5253-8111(内線 42-353)
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成20年3月11日

リコール届出番号	2064	リコール開始日	平成20年3月11日
届出者の氏名又は名称	コベルコ建機株式会社 製作者名:コベルコ建機株式会社 代表取締役社長 島田 博夫 問い合わせ先:品質保証部 プロダクトサポート室 TEL082-874-1114		
不具合の部位 (部品名称)	動力伝達装置(走行モータ油圧配管)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	走行モータの油圧配管において、パイプ形状が不適切なため、走行時にパイプが振動して配管継手部に亀裂が発生する可能性がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、作動油が漏れ、最悪の場合、走行できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該油圧配管を対策品に交換する。また全車両、油圧配管とアンダガードとの隙間を確保するための固定具を追加する。		
不具合件数	2件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール、または直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備業者:使用者を全て把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・対策実施車両:対策実施済車には、運転者席ドア開口部のドアストライカー付近に No. 2064 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
コベルコ	YE04	SK125W	YE04-03002 ~ YE04-03125 平成18年5月19日~平成19年12月14日	110台	
合 計				110台	

【注意事項】

リコール対象者の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。