

# 旅客船第十一天竜丸転覆事故について

## 1. 事故の概要

(1) 発生日 平成23年8月17日 14時半頃

(2) 発生場所 静岡県浜松市天竜区为天竜川

(3) 事故の経緯

第十一天竜丸（以下「本船」という。）は、船頭2人が乗り組み、旅客21人（子供6人含む。）を乗せ、浜松市天竜区米沢所在の遠州天竜舟下り乗船場を発し、僚船（第十二天竜丸及び第十三天竜丸）とともに相前後して川下りを開始した。

本船は、二俣城址付近の渦が発生している湾曲部を川下り中、14時半頃左岸に衝突し、その後、転覆して乗客及び船頭が落水した。

乗客21人のうち4人（幼児1人、男性1人、女性2人）及び船頭1人が死亡し、5人が負傷した。

## 2 本船の主要目等

船名	第十一天竜丸
船舶所有者	個人
用途	旅客船
船質	FRP
L r × B × D	11.66m × 2.04m × 0.51m
最大搭載人員	旅客32人、船員2人計34人
機関	船外機 9.9馬力



同型船

## 3 乗組員

船頭A (操船担当)	男性	66歳
船頭B (ガイド)	男性	61歳

## 4 調査状況

### (1) 委員等の派遣

平成23年8月17日 船舶事故調査官3名を現地に派遣

平成23年8月18日 横山委員(海事部会長)及び船舶事故調査官1名を現地に派遣

平成23年8月21日 現地における初動調査終了

### (2) 現地調査の内容

現場調査(事故現場、第十一天竜丸、同型船)

口述聴取(天竜浜名湖鉄道株式会社、乗客(一部)、国土交通省中部地方整備局等)

### (3) 今後の調査予定

現場調査(事故現場、第十一天竜丸、同型船)


口述聴取(天竜浜名湖鉄道株式会社、乗客等)

関係資料の調査等

## 5 その他

記載内容については、今後さらに分析を進め、新しい情報や状況が判明した場合、変更することがあり得る。

# 参考（事故現場付近の概略）





# 参考（救命クッション及び救命胴衣）

## 救命胴衣



## 救命クッション



## 救命胴衣 (小児用)