

【航空】調査の進捗状況(2012/04/25)
事故

発生日月	発生場所	登録記号	型式	運航者	事故等種類	報告書
2012/3/31	東京都東京国際空港A滑走路	JA701J	ボーイング式777-200型	日本航空株式会社	着陸復行時機体損傷	調査中
2012/2/19	北海道空知郡南富良野町狩振岳山頂付近	JA710H	ユーロコプター式EC120B型	日本ヘリシス株式会社	離陸時機体損傷	調査中
2012/2/5	宮城県仙台空港の滑走路	JA8384	エアバス・インダストリー式A320-200型	エア・ニッポン株式会社	着陸復行時機体損傷	調査中
2012/1/18	東シナ海海上、高度1000ft	JA720A	ボンバルディア式DHC-8-315型	海上保安庁	鳥衝突	調査中
2011/10/3	東京都調布飛行場滑走路	JA3959	セスナ式TU206G型	共立航空撮影株式会社	着陸時機体損傷	調査中
2011/10/3	神奈川県愛甲郡清川村宮ヶ瀬1649-1長者屋敷キャンプ場	JA508A	ユーロコプター式AS350B3型	東邦航空株式会社	墜落	調査中
2011/9/22	香川県東かがわ市引田野球場	JA6522	ユーロコプター式AS350B3型	四国航空株式会社	火災	進捗状況 調査中
2011/8/31	茨城県石岡市高浜の用水路	JR1417	スポーツアビエーション・エアクラフト式アベンジャーR447L型	個人	墜落	報告書案審議中
2011/7/28	北海道河西郡芽室町 剣山山中	JA4215	ビーチクラフト式A36型	独立行政法人航空大学校	墜落	進捗状況 調査中
2011/7/26	静岡県静岡市清水区三保の東約8キロメートルの海上	JA22DB	エクストラ式EA300/200型	個人	墜落	調査中
2011/7/24	兵庫県但馬飛行場駐機场上	JA4123	ソカタ式TB21型	個人	機体損壊	報告書案審議中
2011/7/14	福井県鯖江市内場外離着陸場付近	JA007J	ロビンソン式R22Beta型	個人	着陸時機体損傷	意見照会作業中
2011/7/10	埼玉県ホンダエアポート付近上空、高度約3,400メートル	JA55DZ	セスナ式208B型	東京スカイダイビングクラブ	機体損壊	意見照会作業中
2011/6/12	北海道石狩郡新篠津滑空場	JA2168	スポルタバ式SF25型(動力滑空機)	個人	着陸時機体損傷	意見照会作業中
2011/4/27	静岡県浜松市の南約130キロメートル、高度約7,600メートル	JA8569	ボーイング式767-300型	全日本空輸株式会社	機体動揺負傷	意見照会作業中
2011/3/24	熊本県熊本空港滑走路	JA33UK	セスナ式172S型	本田航空株式会社	着陸時機体損傷	報告書案審議中
2011/1/3	熊本県菊池郡大津町矢護山の南南東約1.3キロメートル	JA701M	パイパー式PA-46-350P型	個人	墜落	報告書案審議中
2010/11/5	宮崎県宮崎空港滑走路	JA4167	ビーチクラフト式A36型	独立行政法人航空大学校	着陸時機体損傷	意見照会作業中
2010/9/26	鹿児島県熊毛郡屋久島町紀元杉付近の山中	JA9635	アエロバシナル式AS332L型	朝日航洋株式会社	墜落	調査中
2010/7/28	北海道松前郡福島町岩部岳東方の山中	JA3902	セスナ式TU206G型	中日本航空株式会社	墜落	意見照会作業中
2009/3/23	千葉県成田国際空港滑走路34L上	N526FE	ダグラス式MD-11F型	フェデラルエクスプレスコーポレーション	着陸時大破炎上	経過報告 報告書案審議中

重大インシデント

発生日月	発生場所	登録記号	型式	運航者	事故等種類	報告書
2012/4/7	静岡県静岡市清水区富士川滑空場	JA109B	グローブ式グローブG109B型(動力滑空)	個人	滑走路逸脱	調査中
2011/10/12	大阪府関西国際空港A滑走路及び関西国際空港の南西約6.5km付近	N588HA-JA8356	ボーイング式767-300型、ボーイング式767-300型	ハワイアン航空、全日本空輸株式会社	使用中滑走路誤進入	調査中
2011/9/6	静岡県浜松市の南約43km、気圧高度約41,000ft	JA16AN	ボーイング式737-700型	エア・ニッポン株式会社	操縦障害	進捗状況 調査中
2011/7/8	東京都東京国際空港の北西約120キロメートル、高度約9,200メートル	JA8674	ボーイング式767-300型	全日本空輸株式会社	発動機破損	調査中
2011/6/27	大阪府大阪国際空港の南西約50キロメートル、高度約2,000メートル	JA805K	ボンバルディア式DHC-8-314型	ANAウイングス株式会社	発動機破損	調査中
2011/6/4	北海道奥尻空港上空	JA03HC	サーブ式 SAAB340B型	株式会社北海道エアシステム	緊急操作(地上接近)	進捗状況 調査中
2011/5/10	福岡県福岡空港の北西約5.6キロメートル付近(日本エアコミューター)、福岡空港滑走路(E-2誘導路付近)(全日本空輸)	JA844C-JA602A	ボンバルディア式DHC-8-402型(日本エアコミューター)、ボーイング式767-300型(全日本空輸)	日本エアコミューター株式会社、全日本空輸株式会社	使用中滑走路誤進入	意見照会作業中
2010/12/26	福岡県福岡空港W-8誘導路付近(エアサン)、福岡空港の南約5.6km付近(ジャルエクスプレス)	HL7517-JA8998	ボーイング式737-400型(エアサン)、ボーイング式737-400型(ジャルエクスプレス)	エアサン、株式会社ジャルエクスプレス	使用中滑走路誤進入	意見照会作業中
2010/11/28	愛知県中部国際空港の南西約10キロメートル、高度約1,100メートル	N482EV	ボーイング式747-200F型	エバーグリーン国際航空	発動機破損	報告書案審議中
2010/8/15	宮城県仙台空港の西約12.6キロメートル、高度約1,500メートル	JA002D	ダグラス式MD-90-30型	株式会社日本航空インターナショナル	火災発生(発動機)	意見照会作業中
2009/3/28	沖縄県慶良間列島の北西約6nm(約11km)の海上	JA135E	ユーロコプター式EC135T2型	ヒラタ学園	発動機破損	経過報告 報告書案審議中

※ 「意見照会作業中」とは、事故等調査を終える前に、関係国や関係行政機関などに対して意見照会をしているもの。

【鉄道】 調査の進捗状況(2012/04/25)

運輸安全委員会

事故

発生年月日	事業者	線区	種類	報告書
2012/4/4	東日本旅客鉄道株式会社	信越線 鯨波駅構内 [新潟県柏崎市]	列車火災事故	調査中
2012/3/30	富山地方鉄道株式会社	本線 内山駅構内 [富山県黒部市]	列車脱線事故	調査中
2012/3/7	北海道旅客鉄道株式会社	留萌線 箸別駅～増毛駅間 [北海道増毛郡増毛町]	列車脱線事故	調査中
2012/2/29	北海道旅客鉄道株式会社	函館線 八雲駅構内 [北海道二世郡八雲町]	列車脱線事故	調査中
2012/2/17	西日本旅客鉄道株式会社	山陽線 西明石駅構内 [兵庫県明石市]	鉄道人身障害事故	調査中
2012/2/16	日本貨物鉄道株式会社	石勝線 東追分駅構内 [北海道勇払郡安平町]	列車脱線事故	調査中
2012/2/4	長崎電気軌道株式会社	大浦支線 市民病院前停留場～大浦海岸通停留場 [長崎県長崎市]	道路障害事故	調査中
2012/1/4	富山地方鉄道株式会社	立山線 立山駅構内 [富山県中新川郡立山町]	列車火災事故	調査中
2011/12/27	日本貨物鉄道株式会社	東海道線 岐阜貨物ターミナル駅構内 [岐阜県岐阜市]	列車脱線事故	調査中
2011/12/24	西武鉄道株式会社	西武園線 東村山駅構内 [東京都東村山市]	列車脱線事故	調査中
2011/11/29	西日本旅客鉄道株式会社	北陸線 加賀温泉駅～大聖寺駅間 [石川県加賀市]	列車脱線事故	調査中
2011/11/1	秩父鉄道株式会社	秩父本線 樋口駅～野上駅間 [埼玉県秩父郡長瀬町]	列車脱線事故	調査中
2011/7/14	東日本旅客鉄道株式会社	磐越西(ばんえつさい)線 徳沢(とくさわ)駅構内 [福島県耶麻郡西会津町]	列車脱線事故	調査中
2011/6/17	西日本鉄道株式会社	天神大牟田(てんじんおおむた)線 下大利(しもおおり)駅～都府楼前(とふうろうまえ)駅間 [福岡県太宰府市]	鉄道人身障害事故	調査中
2011/5/27	北海道旅客鉄道株式会社	石勝線 清風山(せいふうざん)信号場構内(新夕張駅～占冠(しむかっふ)駅間)第1ニニウトンネル内 [北海道勇払郡占冠村]	列車脱線事故	進捗状況
2011/3/11	東日本旅客鉄道株式会社	東北新幹線 仙台駅構内 [宮城県仙台市青葉区]	列車脱線事故	調査中
2011/3/11	日本貨物鉄道株式会社	東北線 長町(ながまち)駅～太子堂(たいしどう)駅間 [宮城県仙台市太白区]	列車脱線事故	調査中
2011/3/11	日本貨物鉄道株式会社	常磐線 浜吉田駅～山下駅間 [宮城県亶理郡山元町]	列車脱線事故	調査中
2011/3/10	日本貨物鉄道株式会社	成田線 久住(くずみ)駅～滑河(なめがわ)駅間 [千葉県成田市]	列車脱線事故	報告書案審議中
2011/1/27	西日本旅客鉄道株式会社	湖西線 永原駅構内 [滋賀県長浜市]	列車脱線事故	報告書案審議中
2011/1/1	西日本旅客鉄道株式会社	山陰線 伯耆大山(ほうぎだいせん)駅～東山公園駅間 [鳥取県米子市]	列車脱線事故	報告書案審議中

重大インシデント

発生年月日	事業者	線区	種類	報告書
2011/8/9	天竜浜名湖鉄道株式会社	天竜浜名湖線 浜松大学前駅～都田駅間 掛川駅起点37k800m付近 [静岡県浜松市]	車両障害	調査中
2011/6/15	北海道旅客鉄道株式会社	石勝線 追分(おいわけ)駅構内 [北海道勇払郡安平町]	施設障害	調査中

【船舶】 調査の進捗状況(2012/04/25)

運輸安全委員会

重大事故

事故等種類	発生年月日	事故等名	発生場所	報告書
転覆	2012/4/16	漁船第二新洋丸(転覆)	石川県珠洲市祿剛埼灯台から36度 3.1海里海上で発見	調査中
転覆	2012/3/25	プレジャーボートMIHO VII転覆	北海道白老町白老港南東10kmの海上	調査中
転覆	2012/3/23	漁船春日丸転覆	鹿児島県名瀬市名瀬港の西北西約120kmの東シナ海海上(発見場所)	調査中
転覆	2011/8/17	旅客船第十一天竜丸転覆	静岡県浜松市天竜区二俣付近の天竜川	経過報告
転覆	2011/9/19	引船第十二喜多丸転覆	石川県輪島港	調査中
沈没	2011/1/9	ケミカルタンカー青鷹沈没	新潟県佐渡市沢崎鼻沖合(佐渡沢崎鼻灯台から南西方14.8km付近)	調査中
乗揚	2010/10/16	貨物船大航丸乗揚	岩手県久慈市久慈港北東方の海岸 久慈市所在の久慈牛島灯台から真方位346.5° 980m付近	報告書案審議中
乗揚	2010/6/9	交通船フレッシュありかわ乗揚	長崎県西海市江ノ島北西方沖の魚瀬 丸田港南防波堤灯台から真方位315° 2.6海里付近	報告書案審議中
衝突(単)	2011/1/4	液化ガスばら積船菱安丸衝突(灯標)	東京湾中ノ瀬 中ノ瀬航路第1号灯標	報告書案審議中
衝突	2011/6/12	貨物船大船山丸遊漁船ひさ丸衝突	東京都大島北西方 伊豆大島灯台から真方位305度4.5海里付近	報告書案審議中
衝突	2011/7/6	貨物船AQUAMARINE漁船平新丸衝突	横浜市横浜大黒防波堤灯台から143° 3,300m付近	調査中
衝突	2011/4/9	貨物船りゅうなんII遊漁船光洋丸衝突	長崎県長崎市野母崎樺島灯台から南西約32キロメートル沖合海上	調査中
衝突	2011/11/27	貨物船MARUKA漁船第18海漁丸衝突	福岡県宗像市所在 沖ノ島灯台から北約27kmの海上	調査中
衝突	2010/10/27	漁船大康丸漁船宮島丸衝突	広島県福山市仙酔島南東方沖 鴻石灯標から真方位263° 1,400m付近	報告書案審議中
衝突	2012/3/4	漁船大浦丸遊漁船第五育丸衝突	千葉県館山市沖 洲崎から北西4km付近	調査中
衝突	2010/11/15	旅客フェリーフェリーきたきゅうしゅうケミカルタンカー第七十八光輝丸衝突	来島海峡航路西水道北口 小島東灯標から真方位020° 570m付近	報告書案審議中
衝突	2012/2/7	コンテナ船KOTA DUTA貨物船TANYA KARPINSKAYA衝突	新潟県新潟市新潟港東区	調査中
衝突	2010/7/1	貨物船新賢和丸貨物船第八昭和丸衝突	鳴門海峡北方沖 徳島県鳴門市 孫崎灯台から真方位030° 580m付近	報告書案審議中
衝突(単)	2010/10/24	油タンカーPACIFIC POLARIS衝突(栈橋)	沖縄県金武中城港南西石油株式会社第一専用栈橋(知名埼灯台から真方位319° 2.4海里)	報告書案審議中
衝突(単)	2011/7/2	遊漁船かもめ丸衝突(防波堤)	茨城県ひたちなか市所在の那珂湊港外東防波堤 那珂湊港外東防波堤灯台から真方位011° 70m付近	報告書案審議中
衝突(単)	2012/3/8	貨物船JNS-2漁船長宝丸衝突(漁具)	山口県上関町祝島沖 伊予灘航路1号灯標付近	調査中
死傷等	2011/5/10	貨物船SCSC WEALTH作業員死亡	岡山県玉野市日比公共岸壁	調査中
死傷等	2011/4/5	漁船第十八漁栄丸船体行方不明	青森県八戸市鮫角灯台の東南東約40キロメートル付近海域	調査中
死傷等	2011/1/11	貨物船EN KAI乗組員死亡	千葉県船橋市船橋中央ふ頭南A岸壁	意見照会作業中
死傷等	2010/12/1	自動車運搬船VEGA LEADER作業員負傷	京浜港横浜第5区 日産自動車本牧専用埠頭	経過報告
死傷等	2011/6/28	ケミカルタンカー日祥丸乗組員死傷	愛知県名古屋港東航路第4号灯浮標付近海上	調査中
死傷等	2011/7/17	貨物船YUSHO SEVEN作業員死亡	神戸市中央区ポートアイランドR岸壁	調査中
死傷等	2009/6/13	貨物船SINGAPORE GRACE作業員死亡	大分県大分市大字佐賀関 日鉦製錬(株) 佐賀関製錬所 広浦Aバース	経過報告 報告書案審議中
死傷等	2012/2/7	ケミカルタンカー第二旭豊丸乗組員死亡	阪神港堺泉北地区堺泉北大和川南防波堤南灯台から真方位205° 1,500m付近海	調査中
死傷等	2012/3/29	コンテナ船ANNA MAERSK乗組員死傷	神戸市東灘区向洋町西所在のPC-5岸壁に着岸中の船上	調査中
死傷等	2011/11/18	旅客フェリー万葉旅客負傷	長崎県五島市福江島東方沖	調査中
死傷等	2010/11/24	旅客船竜馬旅客負傷	東京都墨田区隅田川吾妻橋上流 吾妻橋三等三角点から真方位317° 500m付近水上	報告書案審議中
死傷等	2010/8/28	モーターボート涼乗船者負傷	鳴門海峡 兵庫県南あわじ市所在の門埼灯台から真方位237° 450m付近	報告書案審議中
死傷等	2012/1/11	貨物船GUANG DA乗組員死亡	千葉県船橋市 京葉食品コンビナート南側岸壁	調査中

重大インシデント

事故等種類	発生年月日	事故等名	発生場所	報告書
※データはありません。				

※「意見照会作業中」とは、事故等調査を終える前に、関係国や関係行政機関などに対して意見照会をしているもの。