

【航空】 調査の進捗状況（令和元年8月）

運輸安全委員会

事故

No.	発生年月日	発生場所	登録記号	型式	運航者	事故等種類	進捗状況	変更
1	2019/08/15	北京の北東約140km、高度約5,500m	JA808A	ボーイング式787-8型	全日本空輸株式会社	機体の動揺による人の負傷	調査中	◎
2	2019/07/29	茨城県筑西市口戸の水田	JA9252	アエロスパシアル式AS350B型	エス・ジー・シー佐賀航空株式会社	墜落	調査中	◎
3	2019/06/02	霞ヶ浦(茨城県稲敷郡美浦村付近)	JR1102	バードマン式チヌークプラスR582LS型	個人	着水時の操縦者の負傷	調査中	
4	2019/05/02	成田国際空港の北約115km	HL8021	ボーイング式737-800型	株式会社ティーウェイ航空	機体の動揺による客室乗務員の負傷	調査中	
5	2019/05/02	長野県松本市(焼岳付近)の山中	JA505G	エラン/ディー・ジー式 DG-500エラン・オリオン型	個人	不時着による機体損傷	調査中	
6	2019/04/29	石見空港滑走路付近	JA2500	グラザー・ディルクス式DG-500M型	個人	胴体着陸による機体の損傷	調査中	
7	2019/02/27	仙台空港内ヘリコプター用離着陸地点付近	JA184A	ベル式505型	海上保安庁	ハードランディングによる機体損傷	意見照会作業中	○
8	2018/12/09	埼玉県熊谷市妻沼滑空場	JA2152	アレキサンダー・シュライハー式ASK13型	個人	発航時の墜落	意見照会作業中	
9	2018/11/03	茨城県行方市次木付近	JR1749	KIT・FOX式MODEL IV-R532L型	個人	墜落	調査中	
10	2018/08/21	千歳飛行場東側滑走路(滑走路18L)上	JA395A	テキストロン・アビエーション式172S型	海上保安庁	着陸時の機体損傷	報告書案審議中	○
11	2018/08/10	群馬県吾妻郡中之条町	JA200G	ベル式412EP型	群馬県防災航空隊	墜落	意見照会作業中	○
12	2018/06/24	仙台空港の北約80Km、高度約9,100m	JA8944	ボーイング式777-300型	日本航空株式会社	機体の動揺による客室乗務員の負傷	意見照会作業中	○
13	2018/06/07	那覇空港の北西約40Kmの海上	JA350D	ユーロコプター式AS350B3型	エクセル航空株式会社	墜落	報告書案審議中	
14	2017/11/08	群馬県多野郡上野村大字乙母付近	JA9672	アエロスパシアル式AS332L型	東邦航空株式会社	墜落	報告書案審議中	
15	2017/09/25	三島村薩摩硫黄島飛行場滑走路	JA4062	セスナ式172P型	新日本航空株式会社	ハードランディングによる機体損傷	調査中	
16	2017/08/14	奈良県山辺郡山添村	N702AV	ソカタ式TBM700型	個人	飛行中の制御喪失による墜落	7月公表	●

* 進捗状況：(事故等発生) → 調査中 → 報告書案審議中 → 意見照会作業中 → (報告書公表)

* 変更：前月資料から進捗状況に変更のあった案件(新規◎、変更○、公表●)

【航空】 調査の進捗状況（令和元年8月）

運輸安全委員会

重大インシデント

No.	発生日月	発生場所	登録記号	型式	運航者	事故等種類	進捗状況	変更
1	2019/7/21	那覇空港滑走路上及び那覇空港滑走路進入端の北約3.7km、高度約180m	HL8256 JA01RK	エアバス式A321-231型 ボーイング式737-800型	アジアナ航空株式会社 日本トランスオーシャン航空株式会社	他の航空機が使用中の滑走路への着陸の試み	調査中	
2	2019/7/16	石川県小松市池城町付近上空、高度約120m～150m（詳細確認中）	JA9478	富士ベル式204B-2型	中日本航空株式会社	航空機の外部につり下げた物件が意図せず落下した事態	調査中	
3	2019/7/7	北海道北見市付近上空、高度約900m	JA2288 JA4027	アレキサンダー・シュライハー式ASK21型 アビオン・ピエール・ロバン式DR400_180R型	個人 個人	機体の外に装着した物件が意図せず落下した事態	調査中	
4	2019/6/19	神奈川県愛甲郡愛川町付近上空、高度約640m	JA6697	アエロスパシアル式AS355F2型	東邦航空株式会社	発動機が破損した事態（破片が当該発動機のケースを貫通した場合に限る。）	調査中	
5	2019/6/15	東京国際空港A滑走路南東端の手前約5km、高度約300m及び東京国際空港A滑走路上	JA73AB JA885A	ボーイング式737-800型 ボーイング式787-9型	スカイマーク株式会社 全日本空輸株式会社	他の航空機が使用中の滑走路に着陸を試みた事態	調査中	
6	2019/06/01	成田国際空港の北東約580km、高度約13,000m	JA828A	ボーイング式787-8型	全日本空輸株式会社	航空機の航行の安全に障害となる複数の故障に準ずる事態	調査中	
7	2019/05/04	大島空港滑走路付近	JA121C	パイパー式PA-46-350P型	個人	オーバーラン（航空機が自ら地上走行できなくなった場合）	調査中	
8	2019/4/23	山形空港滑走路付近	JA11FJ	エンブラエル式ERJ170-200STD型	株式会社フジドリームエアラインズ	滑走路からの逸脱（航空機が自ら地上走行できなくなった場合）	調査中	
9	2019/3/29	関西国際空港の南西約90km、高度約3,600m（詳細確認中）	VHVKJ	ボーイング式787-8型	ジェットスター・エアウェイズ	飛行中における複数の発動機の継続的な推力の損失に準ずる事態	調査中	
10	2018/10/27	東京国際空港B滑走路上及び東京国際空港の北東約2.4km、高度約120m	B3276 JA123F	ガルフストリーム・エアロスペース式G650型 セスナ式510型	個人 岡山航空株式会社	他の航空機が使用中の滑走路への着陸の試み	調査中	
11	2018/10/20	高知県長岡郡大豊町	JA003W	ベル式412EP型	西日本空輸株式会社	つり下げ輸送中における物件の落下	報告書案審議中	○
12	2018/07/08	富山空港の南東約20km、高度約4,500m	B18667	ボーイング式737-800型	中華航空公司	緊急の措置を講ずる必要が生じた燃料の欠乏	意見照会作業中	
13	2018/06/29	成田国際空港誘導路上	HL7573	ボーイング式777-300型	株式会社大韓航空	航空機の脚が損傷し、当該航空機の航行が継続できなくなった事態	意見照会作業中	
14	2018/06/14	那覇空港	52-8850 32-8818 JA84RC	F-15J F-15J ボンバルディア式DHC-8-402型	航空自衛隊 航空自衛隊 琉球エアークommunicuter株式会社	滑走路誤進入	7月公表	●
15	2018/05/24	熊本空港の西約10km、高度約1,800m	JA8980	ボーイング式767-300型	日本航空株式会社	「発動機の破損（破片が当該発動機のケースを貫通した場合に限る。）」に準ずる事態	報告書案審議中	
16	2018/04/11	東京国際空港の北東約8km、高度約170m	HSTGX	ボーイング式747-400型	タイ国際航空	緊急操作（地上接近）	報告書案審議中	○
17	2018/03/24	福岡空港滑走路上	JA805P	エアバス式A320-214型	ピーチ・アビエーション株式会社	航空機の脚が損傷し、当該航空機の航行が継続できなくなった事態	調査中	
18	2017/09/05	東京国際空港C滑走路上	JA743J	ボーイング式777-300ER型	日本航空株式会社	「発動機の破損（破片が当該発動機のケースを貫通した場合に限る。）」に準ずる事態	意見照会作業中	

* 進捗状況：（事故等発生） → 調査中 → 報告書案審議中 → 意見照会作業中 → （報告書公表）

* 変更：前月資料から進捗状況に変更のあった案件（新規◎、変更○、公表●）

【鉄道】 調査の進捗状況（令和元年8月）

運輸安全委員会

事故

No.	発生年月日	線区	事業者	種類	進捗状況	変更
1	2019/06/28	上越線 渋川駅～敷島駅間 [群馬県渋川市]	東日本旅客鉄道株式会社	列車脱線事故	調査中	
2	2019/06/19	小田原線 本厚木駅～愛甲石田駅間 [神奈川県厚木市]	小田急電鉄株式会社	列車脱線事故	調査中	
3	2019/06/07	境線 弓ヶ浜駅～和田浜駅間 [鳥取県米子市]	西日本旅客鉄道株式会社	踏切障害事故	調査中	
4	2019/06/06	1号線(ブルーライン)下飯田駅構内 [神奈川県横浜市]	横浜市	列車脱線事故	調査中	
5	2019/06/01	金沢シーサイドライン新杉田駅構内 [神奈川県横浜市]	株式会社横浜シーサイドライン	鉄道人身障害事故	調査中	
6	2019/06/01	秋田内陸線 羽後長戸呂駅～八津駅間 [秋田県仙北市]	秋田内陸縦貫鉄道株式会社	踏切障害事故	調査中	
7	2019/05/22	津軽線 蓬田駅～郷沢駅間 [青森県東津軽郡蓬田村]	東日本旅客鉄道株式会社	踏切障害事故	調査中	
8	2019/05/04	湊線 金上駅～中根駅間 [茨城県ひたちなか市]	ひたちなか海浜鉄道株式会社	踏切障害事故	調査中	
9	2019/04/14	大鰐線 中央弘前駅～弘高下駅間 [青森県弘前市]	弘南鉄道株式会社	列車脱線事故	調査中	
10	2019/04/13	福武線 家久駅～サンドーム西駅間 [福井県越前市]	福井鉄道株式会社	踏切障害事故	調査中	
11	2019/03/21	横須賀線 逗子駅構内 [神奈川県逗子市]	東日本旅客鉄道株式会社	踏切障害事故	調査中	
12	2019/01/16	伊奈線 加茂宮駅～鉄道博物館駅間 [埼玉県さいたま市]	埼玉新都市交通株式会社	列車脱線事故	調査中	
13	2019/01/09	藤崎線 黒髪町駅～藤崎宮前駅間 [熊本県熊本市]	熊本電気鉄道株式会社	列車脱線事故	報告書案審議中	○
14	2018/12/19	秩父本線 新郷駅構内 [埼玉県羽生市]	秩父鉄道株式会社	踏切障害事故	報告書案審議中	
15	2018/12/12	予讃線 伊予富田駅～伊予桜井駅間 [愛媛県今治市]	四国旅客鉄道株式会社	踏切障害事故	7月公表	●
16	2018/09/27	福塩線 道上駅～万能倉駅間 [広島県福山市]	西日本旅客鉄道株式会社	踏切障害事故	7月公表	●

* 進捗状況：(事故等発生) → 調査中 → 報告書案審議中 → (報告書公表)

* 変更：前月資料から進捗状況に変更のあった案件(新規○、変更○、公表●)

【鉄道】 調査の進捗状況（令和元年8月）

運輸安全委員会

重大インシデント

No.	発生年月日	線区	事業者	種類	進捗状況	変更
1	2019/08/24	住ノ江検車庫内 [大阪府大阪市]	南海電気鉄道株式会社	車両障害	調査中	◎
2	2019/03/25	伊野線 朝倉停留場～朝倉駅前停留場間 [高知県高知市]	とさでん交通株式会社	保安方式違反	調査中	
3	2018/11/09	千歳線 新札幌駅構内 [北海道札幌市]	北海道旅客鉄道株式会社	施設障害	調査中	
4	2018/05/15	天神大牟田線 春日原駅～雑餉隈駅間 [福岡県福岡市]	西日本鉄道株式会社	車両障害	報告書案審議中	

* 進捗状況：（事故等発生） → 調査中 → 報告書案審議中 → （報告書公表）

* 変更：前月資料から進捗状況に変更のあった案件（新規◎、変更○、公表●）

【船舶】 調査の進捗状況（令和元年8月）

運輸安全委員会

事故

No.	発生日月	発生場所	事故等名	事故等種類	進捗状況	変更
1	2019/08/11	熊本県宇城市三角ノ瀬戸沖約1km付近海上	遊漁船第3金比羅丸 漁船恵美寿丸 衝突	衝突	調査中	◎
2	2019/07/22	愛媛県今治市中渡島西側付近の浅瀬	貨物船AZUL CHALLENGE 乗揚	乗揚	調査中	◎
3	2019/06/26	広島県尾道市高根島北端から北東へ約1,500mの海上(青木瀬戸)	貨物船ジェイケイⅢ 掃海艇のとじま 衝突	衝突	調査中	
4	2019/06/10	京浜港東京第3区	貨物船PANSTAR GENIE 引船大東丸 衝突	衝突	調査中	
5	2019/05/26	千葉県犬吠埼南方沖	貨物船千勝丸 貨物船すみほう丸 衝突	衝突	調査中	
6	2019/03/21	京浜港横浜区横浜航路南東沖	コンテナ船APL GUAM コンテナ船MARCLIFF コンテナ船HANSA STEINBURG 衝突	衝突	調査中	
7	2019/03/11	名古屋港金城ふ頭東側海域	タンカーEOS 貨物船第八愛翔 衝突	衝突	調査中	
8	2019/03/09	新潟県佐渡島東方沖	旅客船ぎんが 衝突	衝突(単)	調査中	
9	2019/01/28	滋賀県近江八幡市沖之島漁港(琵琶湖)	旅客船おきしま 衝突(港内施設)	衝突(単)	調査中	
10	2019/01/17	愛媛県新居浜港菊本6号岸壁	石炭船ISHIZUCHI 荷役作業員死亡	死傷等	調査中	
11	2019/01/06	愛知県弥富市鍋田ふ頭T1岸壁	コンテナ船HARRIER 荷役作業員死亡	死傷等	7月公表	●
12	2018/12/30	グアム島アプラ港	旅客船につぼん丸 衝突(港内施設)	衝突(単)	調査中	
13	2018/12/21	和歌山県和歌山市友ヶ島北約6km沖合い	貨物船CAPE VERDE 漁船宗良丸 衝突	衝突	報告書案審議中	○
14	2018/10/22	山口県 大島大橋	貨物船ERNA OLDENDORFF 衝突(橋梁)	衝突(単)	報告書案審議中	○
15	2018/10/01	神奈川県川崎市扇島	貨物船MARINA 衝突(護岸)	衝突(単)	報告書案審議中	○
16	2018/09/29	関門航路	貨物船SM3 油タンカー幸徳丸 衝突	衝突	報告書案審議中	
17	2018/09/14	熊本県天草市大島西方沖	漁船 第三盛漁丸 乗組員負傷	死傷等	報告書案審議中	
18	2018/08/17	三重県四日市市四日市港霞ヶ浦南ふ頭26号岸壁	コンテナ船OOCL NAGOYA 衝突(岸壁)	衝突(単)	調査中	
19	2018/07/28	鹿児島県鹿児島市桜島横山町桜島フェリー乗り場岸壁	フェリー第十八櫻島丸 衝突(岸壁)	衝突(単)	報告書案審議中	

* 進捗状況：(事故等発生) → 調査中 → 報告書案審議中 → 意見照会作業中 → (報告書公表)

* 変更：前月資料から進捗状況に変更のあった案件(新規◎、変更○、公表●)

【船舶】 調査の進捗状況（令和元年8月）

運輸安全委員会

事故

No.	発生年月日	発生場所	事故等名	事故等種類	進捗状況	変更
20	2018/07/26	広島県呉市音戸ノ瀬戸南側海域	フェリー石手川 貨物船第十大栄丸 衝突	衝突	報告書案審議中	
21	2018/06/20	千葉県銚子市犬吠埼東方沖	漁船第六十八廣漁丸 浸水	浸水	7月公表	●
22	2018/05/08	鹿児島県甕島西方沖	漁船第八十七昭徳丸 沈没	沈没	報告書案審議中	
23	2017/06/17	静岡県石廊崎南東方沖	コンテナ船ACX CRYSTAL 米艦船FITZGERALD 衝突	衝突	意見照会作業中	

インシデント

No.	発生年月日	発生場所	事故等名	事故等種類	進捗状況	変更
1	2019/04/04	名古屋港ポートアイランド東方約770m海上	コンテナ船WAN HAI 316 座洲	座洲	調査中	

* 進捗状況：（事故等発生） → 調査中 → 報告書案審議中 → 意見照会作業中 → （報告書公表）

* 変更：前月資料から進捗状況に変更のあった案件（新規◎、変更○、公表●）